


浸水実績図（令和4年7月18日からの大雨について）



床下浸水1棟
場所：右京区龍安寺西ノ川町

床下浸水1棟
場所：左京区一乗寺大原田町

一部破損1棟（住家）
場所：左京区北白川山田町

土砂流出
場所：左京区一乗寺松原町

床上浸水1棟（非住家）
場所：左京区田中東春菜町

床上浸水1棟、床下浸水1棟
場所：左京区田東中樋ノ口町

一部破損1棟
場所：左京区鹿ヶ谷御所ノ段町

床下浸水2棟
場所：左京区浄土寺南田町

一部破損1棟
場所：中京区船屋町

道路冠水
場所：中京区烏丸丸太町

床上浸水1棟（非住家）
場所：中京区壬生馬場町

床上浸水1棟（非住家）
場所：右京区西院小米町

道路冠水
場所：右京区西院六反田町他
（国道9号阪急アンダーパス部）

道路冠水
場所：西京区山田中吉見町他
（国道9号千代原口アンダーパス部）

全壊1棟（非住家）
場所：左京区北白川地藏谷町

第二太田川

道路冠水
場所：左京区一乗寺樋ノ口町

床下浸水2棟
場所：左京区一乗寺染殿町

土砂流出
場所：左京区北白川地藏谷町他

床上浸水1棟（非住家）
場所：左京区北白川地藏谷町

床下浸水1棟
場所：左京区岡崎東天王町

土砂流出
場所：左京区鹿ヶ谷栗木谷町

床下浸水1棟
場所：左京区鹿ヶ谷高岸町

第一疏水分線

半壊1棟
場所：東山区石泉院町


- : 床下浸水発生箇所
※計7箇所（住家9棟）
- : 床上浸水発生箇所
※計5箇所（住家1棟、非住家4棟）
- : 道路冠水発生箇所
※計4箇所
- : 土砂流出発生箇所
- : 家屋等被害
 - ・全壊損 計1箇所（非住家1棟）
 - ・半壊 計1箇所（住家1棟）
 - ・一部破損 計3箇所（住家3棟）
- : 溢水した河川

非住家：店舗、事務所、倉庫、空き家等

令和4年7月の大雨による浸水被害（左京区等）

令和4年7月の大雨では、市内全域に短時間で強い雨が降ったが、特に左京区において、強い雨が降り、鹿ヶ谷観測所で60分最大73.5mm（50年確率降雨相当）を記録した。


その影響で、第二太田川、第一疏水分線、白川が溢水、床上浸水3棟、床下浸水8棟の家屋浸水被害が発生し、白川通で道路冠水が発生し、一乗寺松原町等では、道路に土砂が大量に流出する被害が発生した。また、烏丸丸太町通（上京区）、阪急アンダー（右京区）においても道路冠水が発生しており、市内広範囲で被害が発生した。



(写真①) 溢水した第二太田川



(写真②) 溢水した第一疏水分線



令和4年7月の大雨による浸水被害(道路冠水)



白川通(一乗寺樋ノ口町)



右京区西院の阪急京都線アングダーパス





烏丸丸太町周辺地区

浸水被害の検証

- ・ 京都地方気象台で、7月19日に京都市における観測史上1位となる88mmの60分最大雨量を観測。
- ・ 7月19日の10時～12時にかけて、特に強い雨が降り、市内の各地で浸水被害が発生。
- ・ 左京区で特に強い雨が降り、その流域である第一疏水分線、第二太田川、白川で溢水。



雨量計（修学院）

令和4年7月19日	
60分最大雨量 (mm)	88.0
1時間雨量 (mm)	70.5
日最大雨量 (mm)	159.5



雨量計（鹿ヶ谷）

令和4年7月19日	
60分最大雨量 (mm)	73.5
1時間雨量 (mm)	73.5
日最大雨量 (mm)	187.0



浸水被害の検証

左京区における河川の溢水

- ・大雨により、山地から土砂が大量に河川へ流れ込んできた。
- ・土砂流入対策として設置されている沈砂池は、土砂で埋め尽くされて、下流まで土砂が流れて、河川内にも堆積した。



平常時の白川沈砂池



降雨終了後の白川沈砂池



降雨終了後の第二太田川沈砂池

道路冠水

- ・下水管や側溝等の排水能力以上の降雨による冠水。