

平成 2 4 年 9 月 1 0 日
9 時 0 0 分 現 在
京 都 市 災 害 対 策 本 部
(行財政局防災危機管理室)

平成 2 4 年 7 月 1 5 日の大雨・洪水警報に伴う被害状況等について（最終報）
概要

平成 2 4 年 7 月 1 5 日（日）2 時 3 6 分，大雨・洪水警報発表に伴い，京都市災害対策本部を設置し対応を行ったもので，被害状況等については以下のとおりである。

1 被害状況

- (1) 人的被害
なし
- (2) 避難状況等
- ① 北区衣笠開キ町において紙屋川の増水により住民 4 名をボートで救出。
（右岸側 6 名中 4 名救出，2 名は救出辞退。左岸側 1 7 名中 1 名避難誘導，1 6 名は救出辞退。）
当該地域は砂防ダムの堆砂敷であり不法占拠状態となっている。平成 2 2 年 7 月にも同様の浸水事案が発生している。
- ② 右京区鳴滝川西町他において，御室川の増水により護岸が崩落（2 箇所）したため右京老人福祉センターへ自主避難していた 1 0 世帯 2 4 名は帰宅している。
- ③ 右京区北嵯峨北ノ段町の崩落現場において，さらに拡大する恐れがあるため災害時専門家アドバイザーの助言により，1 世帯 4 名が北嵯峨会議所へ，3 世帯 8 名が知人宅へ自主避難し，7 月 1 8 日までに全世帯が帰宅している。
- (3) 建物被害（浸水被害）

<行政区別床上及び床下浸水件数>

	北	上京	左京	中京	右京	西京	合計
床上浸水	3 0	<u>1</u>	3	<u>3</u>	<u>3 3</u>	1	<u>7 1</u>
床下浸水	<u>1 4</u>	<u>2</u>	<u>3 1</u>	0	<u>1 0 4</u>	1	<u>1 5 2</u>
合 計	<u>4 4</u>	<u>3</u>	<u>3 4</u>	<u>3</u>	<u>1 3 7</u>	2	<u>2 2 3</u>

主な浸水被害

- ・ 北区 床上浸水のうち 2 8 件は衣笠開キ町
- ・ 左京区 床上浸水のうち 2 件は市原寮，ケアハウスやまびこ
床下浸水のうち 1 0 件は岩倉西河原町，1 0 件は岩倉下在地町
- ・ 中京区 床上浸水は西京高校，聚楽廻西町の地下事務所，西ノ京三条坊町の店舗

- ・ 右京区 床上浸水のうち5件は嵯峨鳥居本仙翁町，5件は西院春日町，2件は嵯峨大覚寺門前六道町，2件は嵯峨野開町，2件は梅ヶ畑中縄手町
床下浸水のうち30件は嵯峨野神ノ木町，15件は嵯峨野開町，10件は梅津北川町，6件は嵯峨鳥居本仙翁町，4件は梅ヶ畑奥殿町
- ・ 西京区 床上浸水は大枝北沓掛町洛西ふれあいの里

(4) 道路被害

土砂崩れ，落橋，道路冠水，雨量超過等により全面通行止め23件。

◎ 主な通行止め

- ・ 北区 杉坂西陣線 杉阪口～京見峠 (復旧済み)
- ・ 北区 国道162号線 中川トンネル南側 (復旧済み)
- ・ 北区 雲ヶ畑街道 大岩バス停～砂が瀬 (復旧済み)
- ・ 左京区 市原バイパス (復旧済み)
- ・ 左京区 鞍馬温泉上ル300m (復旧済み)
- ・ 右京区 府道361号線 芹生峠 (復旧済み)
- ・ 右京区 嵯峨鳥居本深谷 (復旧済み)
- ・ 右京区 嵯峨鳥居本仙翁町愛宕街道 (落橋) (仮復旧済み)
- ・ 西京区 京都縦貫自動車道 (復旧済み)

(5) 文化財被害

直接被害なし

【参考関連情報】

- ① 正伝寺 (北区)：ポンプ室浸水
- ② 北野天満宮 (上京区)：西側御土居一部損壊
- ③ 月輪寺 (右京区嵯峨清滝)：敷地内の山林の一部が崩落し物置兼台所 (94㎡)が半壊
- ④ 神護寺 (右京区)：境内貯水槽への取水管損壊，連結送水管損壊
- ⑤ 高山寺 (右京区)：境内参道が土石流入により一部損壊
- ⑥ 嵯峨鳥居本 (右京区，重要伝統的建造物群保存地区内)：家屋床上・床下浸水

(6) その他

- ① 北区，左京区，中京区，右京区，西京区において，溢水18件，がけ崩れ69件，河川被害25件，橋りょう被害1件，道路被害10件が発生している。

種 別	北区	左京区	<u>中京区</u>	右京区	西京区	合計
溢 水	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>7</u>	<u>3</u>	<u>19</u>
がけ崩れ	<u>15</u>	<u>16</u>		<u>32</u>	6	<u>69</u>
河川被害		1		<u>24</u>		<u>25</u>
橋りょう				1		1
道路被害	1		<u>1</u>	<u>7</u>	<u>1</u>	<u>10</u>

主な被害

- ・ かけ崩れ 右京区梅ヶ畑上砥町 山林 20m×200m 崩落
右京区北嵯峨北ノ段町 民家裏山 20m×150m 崩落
右京区梅ヶ畑殿畑町 民家裏山 40m×20m 崩落
右京区嵯峨清滝月輪町 敷地内西側山林 100 m²崩落
- ・ 河川被害 右京区鳴滝川西町，音戸山町 御室川護岸 2 箇所崩壊
右京区太秦安井池田町 御室川護岸の一部が崩落(幅 2m, 長さ 15m)
左京区岩倉西河原町 岩倉川護岸破損による溢水
右京区梅ヶ畑篝町，他 奥殿川護岸破損 6 箇所
- ・ 橋りょう 右京区嵯峨鳥居本仙翁町愛宕街道で落橋（瀬戸川）
- ・ 道路被害 北区中川 菩提道（旧国道 162 号線）で兼用護岸保護法面崩壊

2 防災気象情報及び本市の活動状況

7 月 1 5 日 2 時 3 6 分，大雨，洪水警報が発表されたことに伴い，京都市災害対策本部を設置し，情報収集を実施している。

日	時	防災気象情報	本市の防災体制
7 月 1 5 日	1 時 5 1 分	大雨・雷・洪水注意報発表	京都市災害警戒本部設置
	2 時 3 6 分	大雨・洪水警報発表 雷注意報継続	京都市災害対策本部設置
	4 時 4 0 分	京都府土砂災害警戒情報第 1 号 (北区・右京区・西京区)	
	5 時 2 0 分	京都府土砂災害警戒情報第 2 号 (北区・左京区 (追加)・右京区 ・西京区)	
	7 時 1 2 分	洪水警報解除，洪水注意報に切替え， 大雨警報・雷注意報継続	
	7 時 2 0 分	京都府土砂災害警戒情報第 3 号 解除 (北区，左京区，右京区，西京区)	
	1 0 時 1 7 分	大雨警報解除，大雨注意報に切替え， 洪水注意報解除，雷注意報継続	京都市災害対策本部閉鎖， 災害警戒本部に切替え
	1 4 時 5 0 分	大雨注意報解除	京都市災害警戒本部閉鎖

※ 大雨注意報解除後も，防災危機管理室及び関係区が自主避難者の情報や災害情報を収集するため 7 月 1 6 日まで継続して対応に当たった。京都市災害対策本部設置

※ 4 時 3 9 分 京都府記録的短時間大雨情報第 1 号 (西京区付近 9 0 ㍉)

※ 5 時 2 9 分 京都府記録的短時間大雨情報第 2 号 (北区付近 9 0 ㍉)

3 河川の水防警報

河川名	観測所	発表日時	水位ピーク
鴨川・高野川	荒神橋	【準備】 7月15日 2時50分	1.60m (15日 4:30)
		【出動】 7月15日 4時30分	
		【解除】 7月15日 10時00分	
小畑川	大原野	【準備】 7月15日 4時00分	2.10m (15日 4:00)
		【解除】 7月15日 5時00分	
天神川	西 院	【準備】 7月15日 3時15分	2.50m (15日 3:40)
		【出動】 7月15日 3時40分	
		【解除】 7月15日 8時20分	

4 河川の洪水予報等

河川名	観測所	発表日時	洪水予報等
鴨川・高野川	荒神橋	7月15日 4時30分	はん濫注意水位（警戒水位）到達
		7月15日 10時00分	はん濫注意水位を下回る

5 雨量（時間雨量順6位まで）

大雨・洪水警報及び注意報発表中の最大時間雨量は91.0ミリ（鞍馬），最大総雨量は188.5ミリ（高雄）

地 点	時間雨量	該当日時	総雨量
鞍 馬	91.0 [㍉]	7月15日 5時から6時	178.5 [㍉]
城 山	79.5 [㍉]	7月15日 5時から6時	173.0 [㍉]
静 市	77.5 [㍉]	7月15日 5時から6時	169.0 [㍉]
高 雄	77.0 [㍉]	7月15日 4時から5時	188.5 [㍉]
中 川	75.0 [㍉]	7月15日 5時から6時	139.0 [㍉]
嵯 峨	74.0 [㍉]	7月15日 4時から5時	142.0 [㍉]