

台風18号に伴う京都市内の被害状況について
(2月20日17時現在)

1 人的被害 負傷3名

2 建物被害

(1) 全壊及び半壊 10件

被害	種別	件数	地 域
全壊	住家	2	山科区大宅岩屋殿, 右京区京北井崎町
	非住家	2	右京区京北柏原町, 右京区京北上弓削町
半壊	住家	4	北区紫竹西桃ノ本町, 北区西賀茂南今原町, 右京区上弓削町, 伏見区下鳥羽長田町
	非住家	2	左京区一乗寺松原町, 左京区北白川南ヶ原町

(2) 一部破損 172件

行政区	件数	主 な 地 域
北	18	西賀茂円峰, 西賀茂坊ノ後町, 大北山原谷乾町, 衣笠氷室町, 紫野上柏野町, 紫野西藤ノ森町, 大宮玄琢北東町, 上賀茂高縄手町, 上賀茂中ノ坂町, 上賀茂津ノ国町, 紫野上柳町, 紫野東泉堂町, 大宮東小野堀町, 大宮玄琢北町, 平野八丁柳町
上京	3	筋違橋町, 下天神町, 西町
左京	29	岩倉花園町, 岩倉三宅町, 岩倉大鷲町, 岩倉長谷町, 岩倉中在地町, 松ヶ崎六ノ坪町, 下鴨北芝町, 下鴨上川原町, 下鴨東高木町, 高野上竹屋町, 上高野前田町, 上高野市川町, 花脊大布施町, 花背八枳町, 田中東春菜町, 田中大堰町, 修学院坪江町, 静市市原町, 聖護院川原町, 山端川原町, 北白川東久保田町, 和国町, 一乗寺南大丸町, 吉田神楽岡町, 大原草生町, 大原戸寺町, 大原大長瀬町, 大原古平町
東山	2	六原多門町, 北棟梁町
中京	16	壬生坊城町, 壬生西土居ノ内町, 壬生下溝町, 西ノ京塚本町, 西ノ京伯楽町, 西ノ京塚本町, 西ノ京笠殿町, 橘柳町, 久遠院前町, 聚楽廻中町, 壬生西大竹町, 西ノ京職司町, 山田町, 綿屋町
山科	29	竹鼻西ノ口町, 竹鼻四丁野町, 安朱東海道町, 安朱稲荷山町, 四ノ宮泉水町, 四ノ宮行者谷, 音羽千本町, 柳辻草海道町, 大塚大岩, 勸修寺北大日町, 北花山寺内町, 北花山中道町, 北花山山田町, 西野後藤, 西野山岩ヶ谷町, 東野北井ノ上町, 大宅関生町, 御陵久保町, 御陵中筋町, 小山谷田町, 勸修寺柴山, 日ノ岡堤谷町, 小山北溝町, 柳辻封シ川町, 勸修寺芝山町
下京	1	安土町
南	3	西九条猪熊町, 東九条西山町, 久世上久世町
右京	31	京北地域, 梅津坂本町, 嵯峨中又町, 嵯峨苅分町, 嵯峨野西ノ藤町, 太秦川所町, 太秦樋ノ内町, 太秦井戸ヶ尻町, 山ノ内養老町, 嵯峨野西ノ藤町, 龍安寺住吉町, 花園天授ヶ丘町, 花園扇野町, 宇多野福王子町, 梅津中村町
西京	14	桂芝ノ下町, 桂乾町, 桂坤町, 上桂森下町, 上桂三ノ宮町, 上桂今井町, 嵐山上海道町, 山田弦馳町, 山田大吉見町, 山田出口町, 檜原芋峠, 松室追上ヶ町
洛西	3	大原野西境谷町, 大枝南福西町, 大原野上羽町
伏見	16	竹田狩賀町, 御駕籠町, 桃山町鍋島, 久我御旅町, 下鳥羽北三町, 向島庚申町, 向島立河原町, 東浜南町, 新仲町, 淀新町, 淀美豆町, 久我東町
深草	5	深草泓ノ壺町, 深草大亀谷西寺町, 深草大亀谷大山町, 深草越後屋敷町, 深草下川原町
醍醐	2	醍醐下端山町
合計	172	

(3) 浸水被害 1, 435件 (床上浸水625件, 床下浸水810件)

行政区	床上浸水		床下浸水	
	件数	主な地域	件数	主な地域
北	3	衣笠開キ町紙屋川左岸	28	衣笠開キ町紙屋川左岸, 衣笠開キ町紙屋川右岸, 大森, 小野下ノ町, 中川
上京	0		0	
左京	22	南禅寺草川町, 浄土寺石橋町, 北白川琵琶町, 静市市原町, 吉田神楽岡町, 一乗寺松原町, 下鴨松原町, 南禅寺福地町, 難波町	98	鹿ヶ谷御所ノ段町, 南禅寺草川町, 銀閣寺町, 岩倉花園町, 若王子町, 花脊別所町, 花脊八桝町, 花脊原地町, 広河原能見町, 久多上の町
中京	0		1	元立誠小学校
東山	2	福稲柿本町, 泉涌寺東林町	3	今熊野南谷町, 上馬町
山科	63	上野寺井町, 御陵山ノ谷, 御陵天徳町, 御陵大津畑町, 大宅山田町, 音羽役出町, 四ノ宮柳山町, 四ノ宮泉水町, 竹鼻堂ノ前町, 竹鼻サイカシ町, 竹鼻竹ノ街道町, 四ノ宮泉水町, 市営地下鉄御陵駅, 竹鼻竹ノ街道町, 大宅岩屋殿	166	上野寺井町, 御陵山ノ谷, 音羽役出町, 西野大手先町, 四ノ宮柳山町, 大宅奥山田, 四ノ宮泉水町, 御陵久保町, 竹鼻堂ノ前町
下京	1	東塩小路町	0	
南	2	上鳥羽塔ノ森下河原	1	吉祥院石原開町
右京	185	嵯峨中ノ島官有地, 嵯峨亀ノ尾官有地, 嵯峨天龍寺造路町, 嵯峨伊勢ノ上町, 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町, 嵯峨天龍寺角倉町, 梅津構口町, 梅津後藤町, 梅津北町, 梅津南町, 梅津中村町, 梅津開町, 梅津北浦町, 京北周山町, 京北上弓削町, 京北浅江町, 京北下中町, 京北下熊田町, 京北下弓削町, 京北井戸町	122	嵯峨天龍寺造路町, 嵯峨伊勢ノ上町, 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町, 嵯峨天龍寺角倉町, 梅津構口町, 梅津後藤町, 梅津北町, 梅津南町, 梅津中村町, 梅津開町, 梅津北浦町, 京北井崎町, 京北漆谷町, 京北宮町, 京北周山町, 京北上弓削町, 京北下町, 京北井戸町, 京北鳥居町, 京北上中町, 京北中地町, 京北明石町, 京北西町, 京北細野町, 京北田貫町
西京	26	嵐山中尾下町, 嵐山宮ノ前町, 山田上ノ町, 嵐山元禄山町, 松室中溝町	26	山田北山田町, 御陵溝浦町, 嵐山中尾下町, 嵐山宮ノ前町, 山田六ノ坪町, 松尾鈴川町, 山田出口町, 山田四ノ坪町, 松尾神ヶ谷町
洛西	0		4	大原野南春日町, 大原野外畑町
伏見	131	葭島矢倉町, 北浜町, 京町1丁目, 過書町, 久我東町, 久我御旅町, 久我西出町, 久我森の宮町, 下鳥羽長田町, 下鳥羽北三町, 下鳥羽西柳長町, 下鳥羽東柳長町, 下鳥羽前田町, 下鳥羽北向島町, 下中町, 聚楽町, 周防町, 西大黒町, 西大文字町, 西浜町, 羽束師鴨川町, 羽束師志水町, 榊形町, 南新地, 南浜町, 桃山町金井戸島, 東菱屋町, 阿波橋町	238	北浜町, 西浜町, 久我東町, 久我御旅町, 久我西出町, 久我本町, 久我森の宮町, 下鳥羽長田町, 下鳥羽北円面田町, 下鳥羽北三町, 下鳥羽西柳長町, 下鳥羽東柳長町, 下鳥羽前田町, 下中町, 聚楽町, 成町, 西大黒町, 西大文字町, 西柳町, 羽束師鴨川町, 羽束師菱川町, 羽束師古川町, 東柳町, 舞台町, 榊形町, 松屋町, 村上町, 桃山町金井戸島, 桃山南大島町, 八幡町
深草	1	深草紺屋町	5	深草極楽寺山町, 深草紺屋町, 深草大亀谷西久宝寺町
醍醐	189	小栗栖森本町, 小栗栖南後藤町, 小栗栖中山田町, 小栗栖小阪町, 醍醐二ノ切町, 醍醐鍵尾町, 醍醐北端山, 石田森東町, 醍醐江奈志町	118	小栗栖森本町, 小栗栖中山田町, 小栗栖小阪町, 醍醐鍵尾町, 醍醐片山町
合計	625		810	

3 鉄道・バス

台風18号に伴う鉄道・バスの運行障害については、すべて解除されました。

4 道路の被害状況

- ・土砂崩れ等 209箇所 ・冠水 51箇所
- ・倒木 34箇所 ・落橋 2箇所

5 道路の現時点での通行規制

全行政区11区中、上京区、下京区を除く9区で発生
 〔通行止め…全面58箇所（解除51箇所） 片側9箇所（解除8箇所）〕
 ※現在規制中のもの（全面通行止め 7箇所）

- ・市道大向線（右京区京北） 全面通行止め
- ・牛尾道（山科区内） 全面通行止め
- ・大原17号線（大見～尾越） 全面通行止め
- ・中地日吉線（京北中地～府境） 全面通行止め
- ・宮野辻神吉線（右京区京北細野町～市境） 全面通行止め
- ・八丁線（右京区京北上弓削町～田貫） 全面通行止め
- ・鵜飼橋（嵯峨野観光鉄道 トロッコ保津峡駅） 通行不可

6 文化財等の被害

- ・無鄰菴（国指定名勝）
仁王門通に面した外壁の漆喰の一部が剥落【剥落の大きさ（幅約0.7m、高さ約1.3m）】
- ・大徳寺聚光院 本堂（重文）の屋根一部破損，雨漏りあり
- ・曼殊院 大書院（重文）の屋根一部破損，雨漏りあり
- ・嵐山（国指定史跡・名勝） 中之島の一部破損
- ・賀茂別雷神社（上賀茂神社）（国指定史跡・世界遺産）倒木により土塀の一部が破損
- ・妙心寺 三門（重文）の扉破損

7 農林の被害状況

平成26年2月20日17時現在

区分		箇所数	被害面積， 被害延長	状 況	場所（区）
農産関係	農作物被害	30	120.53ha	土砂等流入，冠水による 九条ねぎ等の作物被害	桂川河川敷他
	ハウス等	22棟	—	被覆材剥離，パイプ湾曲	北，左京，右京
	農業機械等	66台	—	浸水等	左京，京北，桂川河 川敷
	獣害防除柵	12	4,525m	流出，倒壊等	左京，京北 他
農地・施	農地	51	—	土砂等流入，法面崩壊	左京，京北 他
	農業用施設	140	水路4,969m 等	水路，農道，ため池，頭首 工等の崩壊，土砂流入	左京，京北 他
森林・林業	林道等	618 (136路線)	13,790m	崩壊，土砂流入	北，左京，右京，西京
	山腹崩壊等	20	4.6ha	崩壊	北，左京，右京
合計		959	—		

※ 農作物被害については，地域数