

(お知らせ)

平成26年8月29日  
16時00分発表  
京都市災害対策本部  
(行財政局防災危機管理室)

## 大雨・洪水警報（平成26年8月16日発表）に伴う被害状況等について（第9報）

### 概要

平成26年8月16日11時20分、大雨・洪水警報発表に伴い、京都市災害対策本部を設置し対応しました。これまでに判明した被害状況等を取りまとめましたので、お知らせします。

### 1 被害状況

#### (1) 人的被害

区分	合計	被害の概要等
人的被害	1	右京区京北周山卯滝谷で土のう積み作業中の男性（49歳）が川に流され死亡

#### (2) 建物被害

区分	合計	発生場所
床上浸水	109	(北区) 衣笠開キ町4件、上賀茂壱町口町1件 (上京区) 近衛町2件 (左京区) 田中大堰町6件、下鴨北園町1件、山端川岸町1件 こども体育館（松ヶ崎平田町）1件、 葵児童館（下鴨北野々神町）1件 (中京区) 三坊猪熊町6件、西ノ京内畠町5件、西ノ京南両町1件、 西ノ京東月光町1件、壬生西桧町1件、上妙覚町2件、 西ノ京南聖町2件、西ノ京池ノ内町3件、西ノ京職司町2件、 西ノ京船塚町1件、西ノ京星池町1件、壬生馬場町1件、 蠍螂山町1件、砂金町1件、三本木町3件、塩屋町1件、 梅屋町1件 (東山区) 本町5丁目1件、宮川筋4丁目1件、福稻柿本町1件 (下京区) 西七条市部町2件、綾西洞院町1件、醍醐町2件、 元悪王子町1件、七条御所ノ内南町1件 (南区) 東九条下殿田町1件 (右京区) 嵯峨大覺寺門前六道町1件、西院西高田町15件、 西院久田町2件、西院東今田町1件、西京極葛野町6件、 山ノ内瀬戸畠町1件、京北下熊田1件、京北下弓削町1件、 京北周山町13件、京北田貫町1件、京北下中町1件、 京北上中町1件、京北比賀江町2件 (西京区) 桂巽町1件 (伏見区) 竹田西段川原町1件

床下浸水	179	(北区) 大宮駅迦谷1件, 大宮北椿町1件, 大森中町1件, 衣笠開キ町3件 (上京区) 主税町3件 (左京区) 一乗寺東閉川原町1件, 岩倉木野町1件, 岡崎真如堂前町2件, 下鴨宮崎町3件, 聖護院西町1件, 花背原地町4件, 花背八杵町1件, 広河原杓子屋町1件, 広河原下野町1件, 吉田上阿達町1件, 銀閣寺前町1件, 修学院薬師堂町1件, 久多上ノ町2件, 松ヶ崎横縄手1件, 聖護院山王町1件 (中京区) 大津町3件, 砂金町2件, 錦堀川町1件, 光り堂町1件, 横鍛治町1件, 少将井町1件, 堀之内町2件, 関東屋町3件, 清水町3件, 西ノ京星池町1件, 西ノ京船塚町1件, 西ノ京東月光町1件, 西ノ京永本町3件, 西ノ京池内町1件, 壬生下溝町4件, 壬生西檜町1件, 壬生森町1件 (東山区) 本町7丁目1件 (下京区) 西七条市部町5件, 中堂寺庄ノ内町28件, 入郭巨山町8件, 七条御所ノ内西町1件, 西新屋敷下之町揚屋町17件, 妙法伝町1件, 蔵下町1件, 材木町1件, 中居町3件, 梅湊町1件 (南区) 吉祥院定成町1件, 九条町1件 (右京区) 嵐峨北堀町2件, 西院乾町1件, 西院上花田町3件, 西院北井御料町6件, 西院春栄町3件, 西院久田町1件, 京北明石町1件, 京北井戸町1件, 京北大野町1件, 京北上弓削町7件, 京北下中町1件, 京北下熊田1件, 京北周山町7件, 京北鳥居町4件, 京北宮町2件, 京北比賀江町1件, 京北五本松町2件, 京北下黒田1件, 京北小塙町1件, 京北井崎町1件 (西京区) 川島調子町1件 (伏見区) 羽束師菱川町1件
その他 (一部損壊等)	9	(北区) 衣笠北天神森町1件 (中京区) 西ノ京北円町2件, 壬生西檜町1件 (右京区) 嵐峨新宮町1件, 京北上弓削町2件, 京北宮町1件, 京北細野町1件

### (3) 文化財等被害

区分	合計	被害の概要等
重要文化財	1	小川家住宅 (漆喰壁剥落1m <sup>2</sup> 程度)
名勝	3	涉成園(東本願寺)(国指定名勝) (名勝庭園内の建造物、回棹廊屋根及び縮遠亭建具のき損) 曼殊院書院庭園(国指定名勝) (名勝庭園内の土壌が倒壊) 白河院庭園(市指定名勝) (園池の増水により護岸構築土が部分的に流失)
国指定史跡	1	南禅寺境内 (境内に土砂が流入)

※三千院往生極楽院阿弥陀堂(重要文化財)に附設している自動火災報知機及び火災通報設備が落雷により故障

#### (4) 道路被害

区分	合計
道路冠水	4 3
道路への崩土	3 1
倒木	1 3
路面隆起	6
道路設備損傷	4
その他	1 2

(参考) 道路の通行規制 (8件, 8月29日9時00分現在)

#### 【崩土】

国道	162号	右京区京北上弓削町東中筋～右京区京北上弓削町平谷口
府道	京都京北線	右京区京北井戸町～右京区京北上弓削町
市道	下鶴野線	右京区京北下黒田町鶴野～終点

#### 【その他】

府道	西陣杉坂線	北区鷹峯北鷹峯町～北区中川中山	路肩崩壊
市道	梅ヶ畠13号線	右京区梅ヶ畠奥殿町	路側破損
市道	梅ヶ畠19号線	右京区梅ヶ畠谷山～終点	護岸破損
市道	山合線	右京区京北下宇津町～南丹市日吉町境	路肩崩壊
市道	前田線	右京区下宇津町前田～右京区下宇津町戸堀	山腹崩壊の恐れあり

#### (5) 農林水産等被害

区分	箇所数	被害面積 被害延長	状況	場所(区)
農作物被害	24*	16.58ha	冠水, 倒伏, 土砂流入等	左京, 右京
農地施設	農地	23	1.88ha	土砂流入, 一部損壊等
	農業用施設	41	水路1,500m等	土砂流入, 一部損壊等
森林・林業	林道等	81 (32路線)	3,833m	路面崩壊, 崩土等
	山腹崩壊等	25		土砂崩れ, 法面崩壊等
合計	194			

\* 農作物被害については、地域数

#### (6) 停電状況

ア 1,678件

イ 停電地域

- ・右京区梅ヶ畠御所ノ口町 他
- ・右京区京北紙弓削町
- ・左京区大原井出町 他

(5) その他

区分	合計	被害の概要等
民地土砂崩れ等	8	右京区京北灰屋町 1件（土砂流入） 右京区京北上弓削町 7件（土砂流入）
その他	15	ウイングス京都（床上浸水及びトイレ下水逆流）1件 宝ヶ池球戯場の子供体育館（冠水）1件 葵児童館（家屋浸水）1件 中京区河原町蛸薬師西入（下水逆流）1件 左京区山端大君町（排水不良）1件 堀川通南行下立壳～丸太町間（マンホール浮上）1件 京都市動物園（複数の動物舎など浸水）1件 弓削浄水場水源地（取水堰閉塞による取水停止）1件 右京区京北塔町（車両への土砂流入）2件 右京区京北町（濁水）2件 左京区広河原（断水）3件

## 2 避難状況

### (1) 避難状況の発令状況及び避難者数

対象	対象世帯	対象人数	発令情報	発令時間	避難所	避難者数	
右京区	京北 黒田地区	160	342	避難勧告	20時10分	黒田基幹集落センター	40
						灰屋公民館	4
						上黒田公民館	19
						江後町えびす神社	6
						下黒田公民館	11
	京北 山国地区	495	1,193	避難勧告	20時10分	山国自治会館	7
						京北第二小学校	0
						比賀江公民館	19
						中江公民館	25
						塔公民館	15
						鳥居公民館	1
	京北 弓削地区	599	1,587	避難勧告	20時10分	京北病院	1
						弓削自治会館	7
						京北第三小学校	17
						田貫公民館	7
						上川公民館	18
						大前公民館（下川）	8
						筒江公民館	4
						井崎公民館	25
						下弓削公民館	1
						京北ふれあいセンター	12
	京北 周山地区	526	1,286	避難指示	20時40分	京北合同庁舎	7
						教育集会所・老人児童センター	13
						京北第一小学校	2
						下熊田公民館	3
						橋南公民館	13
						宇津ふれあい会館	11
	京北 宇津地区	174	411	避難指示	20時40分	明石公民館	5
						柄本集会所	35
						柏原集会所	5
						宇津コミュニティーセンター	55
						旧宇津小学校	45
						細野グリーン会館	0
合計		2,102	5,232			33箇所	441

※ 避難勧告、避難指示については、8月17日午前7時20分にすべて解除

(2) 自主避難による避難者数

対 象		避難所	避難者数
北区	小野郷学区	小野郷小・中学校	2
左京区	久多学区	久多出張所	1
	花背学区	花背小中学校	18
	広河原学区	民間宿泊施設	20
合 計		4箇所	41

(3) 受け入れ準備をしたが利用しなかった避難所

対 象		避難所
北区	金閣学区	金閣福祉会館
左京区	広河原学区	元堰源小学校
	久多学区	久多いきいきセンター

### 3 本市の活動状況及び防災気象情報

8月16日11時20分、大雨・洪水警報が発表されたことに伴い、京都市災害対策本部を設置し、情報収集を実施しました。

(1) 災害対策本部の設置状況

日 時		防災気象情報	本市の防災体制
16日 (土)	11時20分	大雨・洪水警報発表 雷注意報継続	災害対策本部設置
17日 (日)	4時34分	洪水警報から洪水注意報に切替え 大雨警報、雷注意報継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂災害警戒情報及びはん濫注意情報の発令により、建設局独自で土木2号体制に強化</li> <li>・被害の発生状況に応じて区本部長の命令により、区・支所本部において臨機に活動体制を増強</li> <li>・市本部、区支所本部に対し建設局・消防局等からのリエゾン（情報連絡員）派遣</li> <li>・避難場所開設や地域からの情報収集のため、区本部から出張所に応援職員を派遣（総勢16名）</li> <li>・桂川、鴨川の急激な水位上昇時に消防隊等による現地パトロールの実施</li> </ul>
	16時37分	洪水注意報解除 大雨警報、雷注意報継続	
	22時15分	大雨警報から大雨注意報に切替え 雷注意報継続	災害対策本部閉鎖

(2) 雨量

時間最大雨量 71.0  $\text{mm}$  (修学院), 最大総雨量 176.0  $\text{mm}$  (花脊)

ア 時間雨量

(災害対策本部設置 16日11時20分～災害対策本部閉鎖 17日22時15分)

地 点	時間雨量	該当日時	総雨量
修学院	71.0 $\text{mm}$	8月16日 13時～14時	103.5 $\text{mm}$
花 脊	69.0 $\text{mm}$	8月16日 18時～19時	176.0 $\text{mm}$
宕 陰	69.0 $\text{mm}$	8月16日 12時～13時	147.0 $\text{mm}$
比叡山	66.0 $\text{mm}$	8月16日 13時～14時	104.0 $\text{mm}$
消防局	66.0 $\text{mm}$	8月16日 13時～14時	92.5 $\text{mm}$

イ 総雨量

(災害対策本部設置 16日11時20分～災害対策本部閉鎖 17日22時15分)

地 点	総 雨 量
花 脊	176.0 $\text{mm}$
京 北	173.5 $\text{mm}$
久 多	154.5 $\text{mm}$
小野郷	152.0 $\text{mm}$
宕 陰	147.0 $\text{mm}$

(参考) 土砂災害警戒情報の発令状況

日 時		対象区域	
16 日(土)	12時25分	発 表	北区, 左京区, 右京区, 西京区
	13時04分	発 表	東山区, 山科区, 伏見区
		継 続	北区, 左京区, 右京区, 西京区
	22時22分	継 続	北区, 左京区, 右京区
		解 除	東山区, 山科区, 西京区, 伏見区
17 日(日)	7時10分	解 除	北区, 左京区, 右京区