平成29年10月27日 (13時00分現在) 行財政局防災危機管理室 Tel 212-6792

#### 平成29年台風21号に伴う被害状況等について(第7報)

平成29年台風21号に伴う被害状況等(第7報)の概要については以下のとおりです。

1 人的被害 軽傷:5名

2 建物被害 一部破損:36件

3 農林水産被害 農作物:26箇所,農業用施設:31箇所,林業施設:5路線

4 観光施設被害 1箇所

5 文化財関係被害 重要文化財:5箇所,名勝:3箇所,国指定史跡:8箇所,

指定なし:1箇所

6 文教施設被害 学校施設:23件

7 公園関係被害 10箇所

8 道路被害 全面通行止め:8件

9 停電情報 約100軒

10 避難勧告等の発令状況

避難勧告:23学区(24避難所開設)

避難準備・高齢者等避難開始等:42学区(28避難所開設)

上記については、いずれも避難勧告等解除済み。

#### 1 防災気象情報及び本市の活動状況

| 発表     | 日時        | 警報等                        | 本市の活動状況     |  |
|--------|-----------|----------------------------|-------------|--|
| 10月21日 | 12時58分    | 大雨注意報(発表)                  | 京都市災害警戒本部設置 |  |
| "      | 22 時 03 分 | 大雨警報 (発表)                  | 京都市災害対策本部設置 |  |
| 10月22日 | 4時28分     | 大雨警報(継続),<br>洪水注意報(発表)     | _           |  |
| IJ     | 10時35分    | 大雨警報(継続),<br>洪水警報(発表)      | _           |  |
| IJ     | 15 時 23 分 | 大雨・洪水警報 (継続),<br>暴風警報 (発表) | _           |  |
| 10月23日 | 6時7分      | 暴風警報(解除),<br>大雨・洪水警報(継続)   | _           |  |
| IJ     | 7時42分     | 洪水警報(解除),<br>大雨警報(継続)      | _           |  |
| IJ     | 14 時 35 分 | 大雨警報(解除),<br>大雨注意報(発表)     | 京都市災害警戒本部設置 |  |
| 10月24日 | 1時24分     | 大雨注意報 (解除)                 | 京都市災害警戒本部閉鎖 |  |

## 2 その他の防災気象情報の発表状況

| 発表     | 日時        | 気象情報       |              | 対象区域                               |
|--------|-----------|------------|--------------|------------------------------------|
| 10月22日 | 21 時 15 分 | 土砂災害警戒情報 第 | 第3号          | 山科区,右京区,伏見区                        |
| 11     | 21 時 45 分 | 土砂災害警戒情報 第 | <b>第</b> 4号  | 左京区,東山区,<br>山科区,右京区,<br>西京区,伏見区    |
| "      | 22 時 45 分 | 土砂災害警戒情報 第 | <b>育5号</b>   | 北区,左京区,東山区,<br>山科区,右京区,<br>西京区,伏見区 |
| 10月23日 | 0 時 35 分  | 土砂災害警戒情報 第 | <b>育</b> 6 号 | 北区,左京区,東山区,<br>山科区,右京区,<br>西京区,伏見区 |
| IJ     | 5時10分     | 土砂災害警戒情報 第 | 有7号          | 左京区, 右京区                           |
| IJ     | 12時15分    | 土砂災害警戒情報 第 | <b>第9号</b>   | 左京区                                |
| IJ     | 14時10分    | 土砂災害警戒情報 第 | 5 10 号       | (全区域で解除)                           |

## 3 被害状況

## (1) 人的被害

| 区分 | 合計 | 発生場所<br>(行政区) | 内容   |
|----|----|---------------|--|
| 軽傷 |    | 左京区           | 20 代男性 1 名, 50 代男性 1 名, プレハブが飛んで<br>川に落ち,怪我をした(いずれも前頭部割傷)          |
|    | 5名 | 南区            | 70 代男性, 傘をさして歩行中に風にあおられ転倒<br>(顔面擦過傷, 挫創)                           |
|    |    | 伏見区           | 80代女性,強風でバランスを崩し,雨で濡れた階段で足を滑らし転倒(顔面を損傷)<br>80代男性,強風にあおられ転倒し,顔面打撲軽傷 |

# (2) 建物被害(下線は今回追加)

| 区分   | 合計          | 発生場所  |
|------|-------------|---|
|      |             | (北区) 大北山原谷乾町2件,上賀茂津ノ国町1件,<br>大宮椿原町1件<br>(上京区) 坤高町1件<br>(左京区) 一乗寺塚本町1件,岩倉中町1件,八瀬花尻町1件,<br>山端川岸町1件,大原井出町1件,大原勝林院町2件,<br>大原上野町1件,岩倉花園町1件,下鴨松ノ木町1件,   |
| 一部破損 | <u>36</u> 件 | 上高野木ノ下町1件<br>(右京区) 太秦一ノ井町2件, 太秦相ケ本町1件,<br>太秦安井辻ノ内町1件, <u>太秦面影町1件</u> ,<br>南太秦棚森町1件,梅津高畝町1件,梅ケ畑猪ノ尻町1件,<br>宇多野長尾町1件,常盤森町2件,嵯峨野千代ノ道町1件,<br><u>嵯峨天龍寺今堀町1件</u> ,嵯峨中又町1件<br>京北田貫河辺1件,京北細野向垣内1件, |
|      |             | (伏見区)深草瓦町1件,醍醐新町裏町1件  |

# (3) 農林水産被害(下線は今回追加)

| 区分    | 発生場所<br>(行政区)                 | 内容   |
|-------|-------------------------------|--|
| 農作物被害 | 北区,左京区,<br>南区,右京区,<br>西京区,伏見区 | 26 箇所(面積は調査中)<br>倒伏,果樹園への倒木,枝折れ・落葉・落果,浸水被害   |
|       | 北区,左京区,<br>右京区,西京区,<br>伏見区    | 20 箇所でビニールハウスが破損( <u>59</u> 棟)<br>【北区 2 箇所, 左京区 2 箇所, 右京区 11 箇所,<br>西京区 1 箇所, 伏見区 <u>4</u> 所                 |
| 農業用施設 | 右京区                           | 水路 100m にごみが流入<br>倒木により水路監視カメラが破損<br>1 箇所で農道路肩崩壊 5m, 1 箇所で農道通行止め(倒木) 20m<br>1 箇所で水路路肩崩壊 10m, 2 箇所で水路破損 計 20m |
|       | 西京区                           | 倒木により水路監視カメラが破損<br>ため池の護岸が破損<br>2 箇所で田の畦畔崩壊 計 26m  |
| 林業用施設 | 左京区, 右京区                      | 林道 5 路線で倒木及び土砂崩土による通行止め<br>(左京区 1 路線,右京区 4 路線)   |

## (4) 観光施設被害

| 区分   | 発生場所  | 内容                |  |  |
|------|-------|-------------------|--|--|
| 観光施設 | 保津川遊船 | 着船場,その他周辺設備が水没,流失 |  |  |

#### (5) 文化財関係被害

|       | KIX D     |                  |  |  |
|-------|-----------|------------------|--|--|
| 区分    | 発生場所      | 内容               |  |  |
|       |           | 本丸御殿御書院 扉破損      |  |  |
|       | 二条城       | 二之丸御殿台所 北妻飾金具落下  |  |  |
|       |           | 二之丸土蔵 (米蔵) 漆喰はがれ |  |  |
| 重要文化財 | 大徳寺       | 庫裏 瓦が落下          |  |  |
|       | 北野天満宮     | 廻廊 檜皮屋根損傷        |  |  |
|       | 知恩院       | 小庫裏 瓦の落下         |  |  |
|       | 仁和寺       | 五重塔 瓦の落下         |  |  |
|       | 雙ケ丘       | こもれびの広場 倒木3本     |  |  |
| 名勝    | 法金剛院青女滝   | 倒木               |  |  |
|       | 大沢池附名古曽滝跡 | 倒木               |  |  |
|       |           | 清流園 倒木2本         |  |  |
|       | 二条城       | 梅林 倒木2本          |  |  |
|       |           | 桜の園 倒木2本         |  |  |
|       |           | 二之丸庭園西南土塀西軒 丸瓦外れ |  |  |
|       | 賀茂別雷神社    | 境内 倒木            |  |  |
| 国指定史跡 | 北野天満宮     | 境内 御土居 倒木        |  |  |
|       | 御土居       | 倒木               |  |  |
|       | 嵐山        | 倒木(竹)            |  |  |
|       | 賀茂御祖神社    | 境内 倒木            |  |  |
|       | 仁和寺       | 御所後 倒木による土塀損傷    |  |  |
|       | 大覚寺       | 御所後 倒木           |  |  |
| 指定なし  | 大将軍神社     | 倒木により祠が全壊        |  |  |

### (6) 文教施設被害

| 区分   | 合計   | 内容   |
|------|------|--|
|      | 10件  | 屋根が破損 業者等対応中6件,調査中4件<br>(北区1,上京区1,左京区2,右京区1,西京区4,伏見区1) |
| 学校施設 | 10 件 | 倒木 業者対応中4件,調査中6件<br>(北区2,上京区1,左京区1,右京区4,西京区1,伏見区1)     |
|      | 3件   | その他 業者等対応中2件,調査中1件<br>(下京区1,南区1,右京区1)                  |

#### (7) 公園関係被害

|       | / 公图因从1000        |                             |  |  |  |  |
|-------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| 行政区   | 発生場所              | 内容                          |  |  |  |  |
|       | 紙屋公園              | 倒木によるブランコ、ジャングルジムの破損        |  |  |  |  |
| 北区    | 大宮交通公園            | 倒木,施設(ごみ集積小屋及びテント)の破損       |  |  |  |  |
|       | 八百久旭公園            | 11月1日利用再開予定。                |  |  |  |  |
|       |                   | 園内 倒木2本(南側道路へ倒れ通行停止,フェンスー   |  |  |  |  |
| 左京区   | 岩倉東公園             | 部破損)                        |  |  |  |  |
| 4. 水丛 | 石启水公园             | 倒木は指定管理者にて撤去, 道路復旧済み, フェンスは |  |  |  |  |
|       |                   | 修繕検討中                       |  |  |  |  |
|       |                   | 倒木2本,園路灯破損(園内西側,児童公園内)      |  |  |  |  |
| 中京区   | 朱雀公園              | 園内西側:撤去予定                   |  |  |  |  |
|       |                   | 児童公園内:倒木撤去予定,園路灯電線撤去済み,園路   |  |  |  |  |
|       |                   | 灯自体は対応検討中                   |  |  |  |  |
| 山科区   | 東野公園              | 倒木2本 撤去済み                   |  |  |  |  |
| 南区    | <br>  桂川緑地久我橋東詰公園 | 全面冠水                        |  |  |  |  |
| 円凸    | 1主川林地/12/16末日五图   | グラウンド土流出,川砂・石堆積             |  |  |  |  |
|       | 西京極総合運動公園         | 園路 倒木3本,枝折れ1本 撤去済み          |  |  |  |  |
| 右京区   |                   | 倒木1本 撤去予定                   |  |  |  |  |
| 11水区  | 京都アクアリーナ          | 屋根の縁の剥がれ 再固定予定              |  |  |  |  |
|       |                   | 庇裏側の剥がれ 対応検討中               |  |  |  |  |
|       | 宇治川公園             | 全面冠水                        |  |  |  |  |
| 伏見区   | 横大路運動公園           | 倒木7本 撤去作業中                  |  |  |  |  |
|       | 例外的是到40图          | 転落防止柵一部破損 修繕検討中             |  |  |  |  |

### (8) **道路の全面通行規制** (8件 <u>※うち1件は再掲 10月27日 13時00分現在</u>) 【崩土】

| <b>L</b> / 3/ 3 — <b>Z</b>      |      |                              |  |  |
|---------------------------------|------|------------------------------|--|--|
| 府道  醍醐大津線     伏見区醍醐山町~伏見区醍醐陀羅谷町 |      |                              |  |  |
| 市道                              | ※山合線 | 京北下宇津町奥川原~下宇津町大山(崩土・倒木・電柱倒壊) |  |  |

## 【その他】

| 国道 | 477号     | 左京区大原小出石~百井別れ(倒木)            |  |
|----|----------|------------------------------|--|
|    | 下鴨静原大原線  | 左京区静市市原町~静市野中町 (倒木)          |  |
| 府道 | 久多広河原線   | 左京区広河原杓子屋町~左京区久多川合町(倒木)      |  |
| 附旭 | 京都京北線    | 北区雲ヶ畑出谷町~北区上賀茂中嶋河原町          |  |
|    | 京都広河原美山線 | 左京区広河原尾花町(佐々里峠)~左京区花脊大布施町    |  |
| 市道 | ※【再掲】山合線 | 京北下宇津町奥川原~下宇津町大山(崩土・倒木・電柱倒壊) |  |

### (9) その他の被害(停電情報 27日15時00分時点)

京都市全体 約100軒(北区約50軒, 左京区約40軒, 右京区約10軒)

## 4 避難状況

## (1) 避難勧告等の発令状況及び避難者数

| 行政区  | 学区・地区 | 発令理由       | 発令時間  |       |       | 避難場所       | 最大   |
|------|-------|------------|-------|-------|-------|------------|------|
| 11以区 | 于区、地区 | 光下连由       | 準備    | 勧告    | 解除    | 四土美世/勿[7]  | 避難者数 |
|      | 久多    | 土砂災害       |       | 22:15 |       | 久多いきいきセンター | 1    |
|      | 大原    |            |       |       |       | 京都大原学院     |      |
|      | 花脊    |            | 0:40  |       |       | 花脊小中学校     |      |
| 左京区  | 広河原   |            |       |       | 14:10 | 元堰源小学校     |      |
|      | 北白川   |            |       |       |       | 北白川小学校     | 1    |
|      | 錦林東山  |            | 0:45  |       |       | 京都市国際交流会館  |      |
|      | 浄楽    |            |       |       |       | 白河総合支援学校   |      |
|      | 一橋    |            |       |       |       | 東山泉小中学校西校舎 |      |
| 東山区  | 今熊野   | 土砂災害       | 0:15  |       | 5:10  | 元今熊野小学校    |      |
|      | 月輪    |            |       |       |       | 本多山会館      |      |
|      | 小野    |            |       | 21:30 |       | 小野小学校      |      |
|      | 音羽    |            |       |       |       | 音羽小学校      |      |
| 山科区  | 鏡山    | 土砂災害       | 0:10  |       | 5:10  | 鏡山小学校      |      |
|      | 百々    |            | 0.10  |       |       | 百々小学校      |      |
|      | 陵ヶ岡   |            |       |       |       | 陵ヶ岡小学校     |      |
|      | 七条    |            |       |       |       |            |      |
| 下京区  | 七条第三  | 水害         | 2:20  |       | 7:42  |            |      |
|      | 西大路   |            |       |       |       |            |      |
|      | 上鳥羽   |            |       | 2:40  |       | 上鳥羽小学校     | 4    |
|      | 久世    | 水害         | 3:05  |       |       |            |      |
|      | 唐橋    |            |       |       |       |            |      |
| 南区   | 吉祥院   |            |       |       | 7:42  | 吉祥院小学校     | 2    |
|      | 九条塔南  |            |       |       |       |            |      |
|      | 祥栄    |            |       |       |       | 祥栄小学校      | 3    |
|      | 祥豊    |            |       |       |       | 祥豊小学校      | 3    |
|      | 嵐山    |            | 22:25 | 22:40 |       | 嵐山小学校      | 3    |
|      | 嵯峨    |            | 22.20 | 22.40 |       | 嵯峨小学校      | 3    |
|      | 梅津    |            |       |       |       |            |      |
| 右京区  | 葛野    | 水害         |       |       | 7:42  |            |      |
|      | 西院第二  |            | 2:35  |       |       |            |      |
|      | 西京極   |            |       |       |       |            |      |
|      | 南太秦   |            |       |       |       |            |      |
|      | 宇津    |            |       |       | 12:15 | 宇津ふれあい会館   |      |
| 右京区  | 周山    | 1.751、(公本) |       | 00.50 |       | 京北第一小学校    |      |
| (京北) | 細野    | 土砂災害       |       | 22:50 | 12.10 | 細野グリーン会館   |      |
|      | 弓削    | ]          |       |       |       | 弓削会館       | 2    |

| 行政区         | 学区・地区 | 発令理由 | 発令時間  |       |       | 避難場所    | 最大   |
|-------------|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|
| 11政区        | 子区・地区 | 光卫垤田 | 準備    | 勧告    | 解除    | D土头比5万门 | 避難者数 |
| 西京区         | 嵐山東   | 水害   | 22:25 | 22:40 | 7:42  | 嵐山東小学校  | 3    |
|             | 嵐山東   |      |       | 23:30 | 7:42  | 嵐山東小学校  | 3    |
|             | 樫原    |      | 23:35 |       |       | 樫原小学校   |      |
|             |       |      |       |       | 5:10  | 樫原中学校   |      |
|             | 松陽    | 土砂災害 |       |       |       | 松陽小学校   | 3    |
|             | 松尾    |      |       | 0:00  |       | 松尾小学校   | 2    |
|             |       |      |       |       |       | 松尾中学校   | 6    |
|             | 桂坂    |      | 0:25  |       |       | 桂坂小学校   |      |
|             | 久我    |      | 23:50 | 1:00  | -     | 神川小学校   | 6    |
|             | 久我の杜  |      |       |       |       | 久我の杜小学校 | 6    |
|             | 羽束師   |      |       |       | -     | 羽束師小学校  | 8    |
|             | 納所    |      | 23:55 | 1:05  | 10:40 | 納所小学校   | 41   |
|             | 横大路   |      |       |       |       | 横大路小学校  | 8    |
|             | 淀     | 水害   |       |       |       | 明親小学校   | 25   |
|             | 下鳥羽   |      | 0:05  |       |       | 下鳥羽小学校  | 8    |
|             | 住吉    |      | 0:50  |       |       | 伏見住吉小学校 | 5    |
|             | 竹田    |      |       |       |       | 竹田小学校   | 3    |
| 伏見区         | 南浜    |      |       |       |       | 伏見南浜小学校 | 4    |
|             | 板橋    |      | 0:55  |       |       | 伏見板橋小学校 | 3    |
|             | 淀南    |      |       |       |       | 美豆小学校   | 11   |
|             | 二の丸北  |      | 2:50  |       |       |         |      |
|             | 向島    |      |       |       |       |         |      |
|             | 向島二ノ丸 |      |       |       |       |         |      |
|             | 向島藤ノ木 |      |       |       |       |         |      |
|             | 向島南   |      |       |       |       |         |      |
|             | 桃山    | 上小《生 |       | 21:20 | 5:10  | 桃山小学校   | 1    |
|             | 桃山東   | 土砂災害 |       |       |       | 桃山東小学校  | 4    |
| 伏見区<br>(深草) | 稲荷    | 土砂災害 |       | 22:35 | 5:10  | 稲荷小学校   |      |
|             | 深草    |      |       |       |       | 深草小学校   |      |
|             | 藤城    |      |       |       |       | 藤城小学校   |      |
|             | 藤森    |      |       |       |       | 藤ノ森小学校  | 3    |

# (2) 自主避難のための避難場所開設

| 行政区    | 学区・地区   | 避難場所     | 避難者数 |
|--------|---|----------|------|
| 北区 小野郷 |   | 小野郷小・中学校 | 3    |
| 左京区静原  |   | 静原小学校    | 3    |
| 十古区    | 岩陰  | 岩陰出張所    |      |
| 右京区    | 水尾  | 水尾自治会館   | 3    |
| 右京区    | 黒田  | 元黒田小学校   |      |
| (京北)   | <del>二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二</del> |          |      |

## 5 災害対策本部設置から災害警戒本部閉鎖までの最大時間雨量(上位5箇所)

|   | 地点  | 最大時間雨量 | 該当日時       | 警報発表からの総雨量 |
|---|-----|--------|------------|------------|
| 1 | 久多  | 25.0mm | 10月22日20時台 | 195.5mm    |
| 2 | 久多  | 21.5mm | 10月22日21時台 | 195.5mm    |
| 3 | 小野郷 | 21.0mm | 10月22日22時台 | 167.0mm    |
| 4 | 花脊  | 19.5mm | 10月22日20時台 | 224.5mm    |
| 5 | 峰床山 | 18.0mm | 10月22日21時台 | 156.5mm    |