

(お知らせ)

平成30年6月25日  
(9時00分現在)  
京都市災害対策本部  
(行財政局防災危機管理室)  
T e l 212-6792

地震(平成30年6月18日7時58分発生)に伴う被害状況等について(第14報)

1 地震の発生状況(京都市内の震度)及び本市の活動状況

| 発生日時  |        | 地震発生状況         | 本市の活動状況                          |
|-------|--------|----------------|----------------------------------|
| 6月18日 | 7時58分  | 地震発生(市内最大震度5強) | 京都市災害対策本部設置<br>第3号体制             |
| 〃     | 17時30分 | —              | 第1号体制に切替え                        |
| 6月19日 | 0時31分  | 地震発生(市内最大震度4)  | —                                |
| 〃     | 4時53分  | 地震発生(市内最大震度3)  | —                                |
| 〃     | 7時52分  | 地震発生(市内最大震度3)  | —                                |
| 6月21日 | 17時00分 | —              | 京都市災害対策本部継続<br>(平常体制(休日、夜間連絡待機)) |
| 6月23日 | 23時08分 | 地震発生(市内最大震度3)  | —                                |

【6月18日7時58分に発生した地震の概要】

- ・発生日時 平成30年6月18日7時58分頃
- ・震源地名 大阪府北部
- ・震源の深さ 約13km
- ・規模 マグニチュード6.1
- ・京都市内各地の震度

| 震度 | 観測地点                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5強 | 中京区河原町御池, 西京区大枝, 伏見区向島, 伏見区久我                                                                                     |
| 5弱 | 西京区樫原, 伏見区竹田, 伏見区醍醐, 伏見区淀                                                                                         |
| 4  | 北区紫竹, 上京区藪ノ内町, 上京区今出川御前, 左京区田中, 中京区西ノ京, 東山区清水, 山科区安朱川向町, 山科区西野, 下京区河原町塩小路, 南区西九条, 右京区太秦, 右京区嵯峨, 右京区嵯峨嵯原, 右京区京北周山町 |
| 3  | 北区中川, 左京区鞍馬, 左京区花脊, 左京区岩倉, 左京区大原                                                                                  |
| 2  | 左京区広河原能見町                                                                                                         |

- ・京都市外各地の震度(最大震度6弱)

| 震度 | 観測地点                           |
|----|--------------------------------|
| 6弱 | 大阪府: 大阪市北区, 高槻市, 枚方市, 茨木市, 箕面市 |

・最大震度別地震回数（6月25日7時現在）

| 最大震度 | 1         | 2  | 3        | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 合計        |
|------|-----------|----|----------|---|----|----|----|-----------|
| 発生回数 | <u>24</u> | 11 | <u>4</u> | 1 | 0  | 0  | 1  | <u>41</u> |

## 2 被害の概要

### (1) 人的被害

| 被害区分 | 合計 | 行政区 | 被害状況                           |
|------|----|-----|--------------------------------|
| 重傷   | 1人 | 伏見区 | 60代女性、自宅で左足第5指を骨折              |
| 軽傷   | 8人 | 東山区 | 81歳女性、右肩打撲（ベッドから落下）            |
|      |    | 山科区 | 30代男性、バイク運転中地震の揺れにより転倒し、打撲     |
|      |    | 下京区 | 20代男性、自宅で右足第2指切創               |
|      |    |     | 69歳女性、自宅でつまづき左ひざのじん帯を負傷        |
|      |    | 右京区 | 53歳男性、自宅で前額部切創                 |
|      |    | 西京区 | 30代男性、床にあった破損食器による足裏の裂傷        |
|      |    |     | 70代男性、落下した食器による足の打撲            |
|      |    | 伏見区 | 70歳女性、自宅で地震に驚いたペットに噛まれた        |
| その他  | 4人 | 山科区 | 17歳女性、地震のためJR山科駅で停車中の列車内で気分不良  |
|      |    |     | 34歳女性、地震のためJR山科駅で停車中の列車内で気分不良  |
|      |    | 伏見区 | 17歳女性、地震のため京阪墨染駅で停車中の列車内で気分不良  |
|      |    |     | 18歳女性、地震のため京阪中書島駅で停車中の列車内で気分不良 |

### (2) 建物被害

#### ア 住家（現実に居住のため使用している建物）

| 被害区分 | 合計          | 行政区 | 被害状況             |
|------|-------------|-----|------------------|
| 一部破損 | <u>89</u> 件 | 東山区 | 瓦落下、天井のはがれ1件     |
|      |             | 山科区 | 瓦落下2件、壁のひび割れ1件   |
|      |             | 下京区 | 瓦落下1件            |
|      |             | 南区  | 一部破損 <u>6</u> 件  |
|      |             | 右京区 | ドア変形1件、瓦落下1件     |
|      |             | 西京区 | 一部破損9件           |
|      |             | 伏見区 | 一部破損 <u>67</u> 件 |

イ 非住家（公共建物等）

| 被害区分 | 合計   | 行政区 | 施設名称                      | 被害状況                                                               |
|------|------|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 一部破損 | 28 件 | 左京区 | 京都市美術館                    | 別館 2 階のルーバー天井 10 枚程度落下（処置済）                                        |
|      |      |     | こども体育館                    | 天井からモルタル破片落下                                                       |
|      |      |     | 武道センター                    | 本館主競技場（天井パネル 8 枚+金属フレーム落下, 10 枚落ちかけ）<br>弓道場（平安神宮側屋根からの落下物で波板パネル割れ） |
|      |      | 中京区 | ウィングス京都                   | 施設内天井一部剥離                                                          |
|      |      | 山科区 | 新山科浄水場本館                  | 窓ガラス一部破損                                                           |
|      |      |     | 牛尾山法厳寺境内                  | 地割れ発生                                                              |
|      |      |     | 東部文化会館                    | 5 センチ程度のコンクリート片落下                                                  |
|      |      |     | 山科区役所                     | 窓ガラス, 外壁, 天井等破損                                                    |
|      |      | 下京区 | 第一市場（青果棟）                 | 天井一部剥離                                                             |
|      |      |     | 東本願寺社務所                   | 瓦ずれ（落下危険なし）                                                        |
|      |      | 南区  | 吉祥院地域体育館                  | アリーナ天井の隙間からモルタル粉落下                                                 |
|      |      |     | ヘルスピア 2 1                 | 2 階プール天井から鉄片（塗装片）落下, 3 階ジム天井から塗料落下                                 |
|      |      |     | 消防学校                      | 廊下歪み, 壁にひび                                                         |
|      |      |     | 消防活動総合センター                | プール施設溶接部の剥離により漏水                                                   |
|      |      |     | 第二市場                      | 階段室の内壁に複数のひび                                                       |
|      |      | 右京区 | ハンナリーズアリーナ                | 天井からボルト落下                                                          |
|      |      | 西京区 | ラクセーヌ                     | センターコート天井材ガラス落下                                                    |
|      |      |     | 大枝文化会館                    | 石垣に亀裂, 壁一部崩落等                                                      |
|      |      |     | 洛西総合庁舎                    | 膨張水槽破損<br>給水圧送ポンプ動作不良                                              |
|      |      | 伏見区 | 伏見桃山城運動公園                 | 大天守閣の屋根瓦落下                                                         |
|      |      |     | 横大路運動公園                   | 体育館前タイル破損<br>観覧席火災感知器が外れかけている                                      |
|      |      |     | 竹田駅                       | 駅舎通路の天井材が一部落下                                                      |
|      |      |     | 市交通局車両工場                  | 検車棟の外壁が一部落下                                                        |
|      |      |     | 市交通局自動車整備工場               | 壁の破片, 天井材が一部落下                                                     |
|      |      |     | 市交通局研修所                   | 壁の破片が一部落下                                                          |
|      |      |     | 城南宮                       | 鳥居落下のおそれ                                                           |
|      |      |     | （株）京都環境保全公社<br>伏見環境保全センター | 事務管理棟壁面のずれ等                                                        |

|  |  |                      |                        |
|--|--|----------------------|------------------------|
|  |  | 京都市成長産業創造センター（アクト京都） | 天井の塗装一部落下，壁剥離，天井レールゆがみ |
|--|--|----------------------|------------------------|

#### ウ 非住家（その他）

| 被害区分 | 合計   | 行政区 | 被害状況                     |
|------|------|-----|--------------------------|
| 一部破損 | 28 件 | 左京区 | 外壁崩落（敷地内へ移動済）1 件         |
|      |      | 東山区 | 瓦落下 3 件，天井の落下 1 件        |
|      |      | 山科区 | 瓦破損 1 件，瓦落下 1 件，外壁落下 2 件 |
|      |      | 南区  | 一部破損 5 件                 |
|      |      | 西京区 | ガス管破裂 1 件，瓦破損 1 件        |
|      |      | 伏見区 | 一部破損 12 件                |

### (3) 道路被害

| 区分  | 道路名称           | 被害状況                                               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------|
| 府道  | 新町淀停車場線        | 民地の外壁が道路上に倒壊（対応済み）                                 |
|     | 伏見向日線          | 民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み）                                 |
|     | 小塩山大原野線        | 道路上への倒木，落石，崩土（対応済み）                                |
|     | 渋谷山科停車場線       | 民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み）                                 |
|     | 中山向日線          | 石積に隙間発生                                            |
|     | 八幡宇治線          | 片側交互通行（片側通行止 20m 道路にクラック発生）                        |
| 市道  | 吉祥院西経 4 号線     | 民地の壁が道路上に倒壊（対応済み）                                  |
|     | 深草緯 104 号線     | 民地ブロック塀が道路上に倒壊（対応済み）                               |
|     | 壬生道            | 民家の瓦が道路上に落下（対応済み）                                  |
|     | 牛尾道            | 通行止（通行止延長 2km，余震等を考慮し，通行者の安全を確保するため） <u>（解除済み）</u> |
|     | 大塚勧修寺線         | ブロック塀ぐらつき（バリケード設置）                                 |
|     | 城南宮道           | 通行止（城南宮の鳥居の一部が落下する恐れがあるため）                         |
|     | 山科北花山経 27 号線   | 民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み）                                 |
|     | 七本松通           | 駐車場のブロック塀が傾斜（カラーコーン設置）                             |
|     | 南第二経 15 号線     | <u>民地の駐車場ブロック塀が傾斜（カラーコーン設置）</u>                    |
|     | 深草経 101-1 号線   | <u>民地のブロック塀が傾斜（カラーコーン設置，通行止）</u>                   |
| 里道  | 西野里 0017 号     | 通行止（通行止延長 200m，境内内の地割れ） <u>（解除済み）</u>              |
| その他 | 桂川駅自由通路        | 西側階段のガラス破損（撤去完了）                                   |
|     | 下狩川（準用河川）管理用通路 | 石積の目地が開いている（5 センチ）<br>管理用道路通行止め                    |

阪神高速道路，名神高速道路の通行止めは解除済み

#### (4) ライフライン被害

| 区分  | 被害状況                               |
|-----|------------------------------------|
| 水道  | 伏見稲荷付近で 40 ミリの水道引き込み管損傷（修繕完了）      |
|     | 伏見区でにごり水発生（解消済み）                   |
|     | 西京区，伏見区で漏水発生（解消済み）                 |
| 電気  | 市域停電なし                             |
| ガス  | 市域ガス供給停止なし                         |
| 市バス | 市バス（69 号系統）の迂回運行は終了し，通常運行再開        |
| 鉄道  | 市営地下鉄は通常運行再開済み（近鉄線との相互乗り入れについても再開） |
|     | J R，京阪，近鉄，阪急 運行再開                  |

#### (5) 文化財関係被害

| 区分           | 名称等                       | 内容                  |
|--------------|---------------------------|---------------------|
| 重要文化財        | 西園寺木造阿弥陀如来坐像              | 仏像頭部の肉髻珠が脱落         |
|              | 旧武徳殿                      | 漆喰壁一部ひび割れ           |
|              | 旧真宗信徒生命保険株式会社<br>（本願寺伝道院） | 内部天井の一部破損<br>扉金具の損傷 |
|              | 三十三間堂<br>木造千手観音立像         | 57 軀の天衣，持物等の脱落及び落下  |
|              | 泉涌寺木造観音菩薩坐像               | 宝冠の装飾が脱落            |
|              | 大覚寺宸殿                     | 漆喰壁の一部に亀裂           |
|              | 大覚寺客殿                     | 漆喰壁の一部に亀裂           |
| 国登録有形<br>文化財 | 京都大学尊攘堂                   | 壁の一部亀裂，剥落           |
|              | 月見館本館                     | 一部瓦が落下              |
| 国指定史跡        | 本願寺境内                     | 唐門東側土塀の瓦が一部落下       |
|              | 大覚寺御所跡                    | 未指定建造物の壁に亀裂         |
| 府指定          | 隣華院玄関                     | 漆喰壁 2 面脱落，腰長押が避ける   |
|              | 十輪寺本堂                     | 降棟，軒瓦の脱落            |
| 名勝           | 東本願寺涉成園                   | 藤棚「紫藤岸」が倒壊          |
|              | 並河家庭園                     | 灯籠の上部が落下            |
| その他          | 安井金毘羅宮                    | 石鳥居の一部落下            |
|              | 泉涌寺                       | 唐門の瓦落下              |

(6) 文教施設被害

| 区分   | 合計    | 内容                                                                                                                  |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学校施設 | 106 件 | 一部破損（外壁，天井，ガラス破損等）<br>市立幼稚園 6 件，市立小学校 61 件，市立中学校 20 件，<br>市立高等学校 5 件，市立総合支援学校 5 件，市立大学 1 件，<br>元市立学校 7 件，府立高等学校 1 件 |
| その他  | 4 件   | 一部破損（天井，ガラス破損等）<br>青少年科学センター1 件，図書館 3 件                                                                             |

- ・市立学校（幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び総合支援学校）全校休校（6 月 18 日）  
※登校済みの生徒，児童については順次下校。6 月 19 日から再開。
- ・市立芸術大学 一日休講（6 月 18 日）  
※6 月 19 日から再開
- ・市立学校（幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び総合支援学校）に対して，敷地内の  
ブロック塀等の緊急点検を指示。緊急性の高いものから順次，修繕を実施。

(7) 医療施設

| 区分 | 合計  | 内容             |
|----|-----|----------------|
| 病院 | 1 件 | 桃陽病院一部破損（内壁破損） |

(8) 福祉施設被害

| 区分      | 合計   | 内容                                                                                                  |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 児童福祉施設  | 49 件 | 一部破損（壁，瓦，天井，ガラス破損等）<br>保育所 20 件，児童館 17 件，放課後等デイサービス 5 件，<br>福祉型児童発達支援センター3 件，児童養護施設 1 件，<br>その他 3 件 |
| 高齢者福祉施設 | 1 件  | 一部破損（ガラス破損） 老人ホーム 1 件                                                                               |
| 障害者福祉施設 | 1 件  | 一部破損（パイプ破損，水漏れ発生） 授産施設 1 件                                                                          |

- ・市立保育所 通常預かり

(9) 原子力発電所等の被害状況

大飯原発，高浜原発異常なし

3 避難所の状況

開設中の避難所なし

## 4 参考情報

### (1) 協定等関係団体について

関係団体等と協議し、以下の協定等については、現在のところ計画等を発動しない。

- ア 21 大都市災害時相互応援に関する協定
- イ 指定都市市長会行動計画
- ウ 関西広域連合
- エ 龍馬の絆で結ぶ災害時相互応援に関する協定

### (2) 応急給水活動について

- ア 日本水道協会京都府支部水道災害相互応援に関する覚書

水道のにごりが発生した大山崎町に対し、給水車 1 台で支援を実施。6 月 18 日 20 時 30 分に、水道のにごりが解消されたため、支援を終了。

- イ 日本水道協会関西地方支部内の相互応援に関する協定

高槻市内全域のにごり水及び断水が継続。解消に時間を要することから、6 月 20 日 8 時 00 分から給水車 1 台による支援要請。現場到着時、にごり等が解消されたため、給水活動を実施せず。

### (3) 近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定に基づき、高槻市に地震被災建築物応急危険度判定士を 2 名派遣する。派遣日程は 6 月 20 日から 3 日間の予定だが、追加派遣要請の可能性があるため、直ちに対応できるよう体制を整備。

### (4) 情報提供

本市における情報提供については、京都市情報館、京都市防災危機管理情報館、twitter 及び facebook において、ライフライン情報、鉄道運行情報、ガスの復旧方法等の対応等について情報提供。また、twitter、facebook 及び Yahoo!防災速報において地震におけるデマ情報への注意喚起を呼び掛け。