平成30年6月18日 (12時00分現在) 京都市災害対策本部 (行財政局防災危機管理室) Tel 212-6792

### 地震(平成30年6月18日7時58分発生)に伴う被害状況等について(第3報)

### 1 地震の発生状況及び本市の活動状況

発生日時		地震発生状況	本市の活動状況
6月18日	7 時 58 分	地震発生	京都市災害対策本部設置
0月10日	1 时 50 万	市内最大震度 5 強	第3号体制

### 市内各地の震度は次のとおり

震度	観測地点
5強	京都中京区河原町御池,京都伏見区向島,京都伏見区久我,京都西京区大枝
5弱	京都伏見区竹田,京都伏見区醍醐,京都伏見区淀,京都西京区樫原
4	京都中京区西ノ京、京都北区紫竹、京都上京区薮ノ内町、京都上京区今出川御前、京
	都左京区田中,京都東山区清水,京都下京区河原町塩小路,京都南区西九条,京都右
	京区京北周山町,京都右京区太秦,京都右京区嵯峨,京都右京区嵯峨樒原,京都山科
	区安朱川向町,京都山科区西野
3	京都北区中川,京都左京区鞍馬,京都左京区花脊,京都左京区岩倉,京都左京区大原
2	京都左京区広河原能見町

### 【地震の概要】

· 発生日時 平成 30 年 6 月 18 日 7 時 58 分頃

• 震源地名 大阪府北部

· 震源の深さ 約13km

規模 マグニチュード 6.1

各地の震度(最大震度6弱)

震度	観測点		
震度6弱	大阪府:大阪市北区,高槻市,枚方市,茨木市,箕面市		

### 2 被害の概要

18日7時58分頃に発生した地震を含む被害状況(18日12:00現在)

### (1) 人的被害

死者, 行方不明者なし

20代男性, 自宅(下京区)で右足第2指切創2センチ

81歳女性、自宅(東山区)で右肩打撲(ベッドから落下)

# (2) 建物被害

行政区	建物区分	被害区分	被害状況
下京区	住家	一部破損	1件 瓦落下
南区	住家	一部破損	一部破損 3 件
洛西	住家	一部破損	雨水管破損1件
伏見区	非住家	一部破損	一部破損 3 件
左京区	非住家	一部破損	空家(外壁崩落:敷地内へ移動済)
南区	非住家	一部破損	一部破損8件
伏見区	非住家	一部破損	一部破損 2 件
醍醐	非住家	一部破損	一部破損 3 件

# (3) 施設被害(エレベータの停止は除く)

施設名	被害状況
第一市場(青果棟)	天井一部剥離
市立深草幼稚園	窓ガラス一部破損
洛水高校	校舎外壁損傷
中京青少年活動センター	施設内天井一部落下
(ウィングス京都)	
美術館	別館2階のルーバー天井10枚程度落下
伏見桃山城運動公園	大天守閣の屋根瓦落下
ハンナリーズアリーナ	天井からボルト落下
市立芸術大学	窓ガラス一部破損
京都老人ホーム	8 6歳男性利用者,エレベータの閉じ込め→エレベータ管理会
	社により救出済み、窓ガラス等一部破損
青少年科学センター	窓ガラス一部破損
桂授産園	パイプ破損、水漏れ発生
新山科浄水場本館	窓ガラス一部破損
牛尾山法厳寺境内	地割れ発生
グランドール四条烏丸	エレベータ停止及び閉じ込め→消防局により救出済み
東本願寺社務所	瓦ずれ(落下危険なし)
泉山幼稚園保育部どんぐり	壁にひび、瓦の落下もあり
羽束師保育園, こが保育園,	壁にひび
おかもと保育園、光の子保	
育園	
城南第二保育園	園庭と建物の間に亀裂
にじの木保育園藤森ルーム	入口自動ドアにゆがみ(開閉は可能)
ラクセーヌ	センターコート天井材ガラス落下

## (4) 道路被害

3件(民地のブロック塀及び壁が道路上に倒壊)

府道 新町淀停車場線	民地ブロック塀が道路上に倒壊(対応済み)
------------	----------------------

市道	吉祥院西経 4 号線	民地の壁が道路上に倒壊(対応済み)
市道	深草緯104号線	民地ブロック塀が道路上に倒壊(対応済み)

阪神高速道路全線及び名神高速道路(京都南~西宮)点検のため通行止め

### (5) ライフライン被害

伏見稲荷付近で40ミリの水道引き込み管損傷 市域停電なし、ガス供給停止なし 市営地下鉄は徐行運転、JR、私鉄各社は一部運行見合わせ中

(6) 文化財等の被害状況 安井金毘羅宮の石鳥居の一部落下 泉涌寺の唐門の瓦落下 大覚寺漆喰壁ひび割れ多数

### (7) その他状況

市立学校(幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び総合支援学校)全校休校 ※登校済みの生徒,児童については順次下校 市立保育所 通常預かり 市立芸術大学一日休講

(8) 原子力発電所等の被害状況 大飯原発,高浜原発異常なし

### 3 避難所の状況(18日12:00現在)

開設中の避難所なし