

(お知らせ)

平成30年6月18日

(17時00分現在)

京都市災害対策本部

(行財政局防災危機管理室)

T e l 2 1 2 - 6 7 9 2

地震（平成30年6月18日7時58分発生）に伴う被害状況等について（第5報）

1 地震の発生状況及び本市の活動状況

発生日時		地震発生状況	本市の活動状況
6月18日	7時58分	地震発生 市内最大震度5強	京都市災害対策本部設置 第3号体制
〃	17時30分		第1号体制に切替え（予定）

京都市内各地の震度は次のとおり

震度	観測地点
5強	中京区河原町御池，伏見区向島，伏見区久我，西京区大枝
5弱	伏見区竹田，伏見区醍醐，伏見区淀，西京区樫原
4	中京区西ノ京，北区紫竹，上京区藪ノ内町，上京区今出川御前，左京区田中，東山区清水，下京区河原町塩小路，南区西九条，右京区京北周山町，右京区太秦，右京区嵯峨，右京区嵯峨嵯原，山科区安朱川向町，山科区西野
3	北区中川，左京区鞍馬，左京区花脊，左京区岩倉，左京区大原
2	左京区広河原能見町

【地震の概要】

- ・ 発生日時 平成30年6月18日7時58分頃
- ・ 震源地名 大阪府北部
- ・ 震源の深さ 約13km
- ・ 規模 マグニチュード6.1
- ・ 各地の震度 (最大震度6弱)

震度	観測点
震度6弱	大阪府：大阪市北区，高槻市，枚方市，茨木市，箕面市

2 被害の概要

18日7時58分頃に発生した地震を含む被害状況（18日17：00現在）

(1) 人的被害

死者， 行方不明者なし

20代男性，自宅（下京区）で右足第2指切創2センチ

81歳女性，自宅（東山区）で右肩打撲（ベッドから落下）

53歳男性，自宅（右京区）で前額部切創

70歳女性, 自宅（伏見区）で地震に驚いたペットに噛まれた
 34歳女性, 地震のため JR 山科駅で停車中の列車内で気分不良
 17歳女性, 地震のため JR 山科駅で停車中の列車内で気分不良
 17歳女性, 地震のため京阪墨染駅で停車中の列車内で気分不良
 18歳女性, 地震のため京阪中書島駅で停車中の列車内から降車時に気分不良

(2) 建物被害

行政区	建物区分	被害区分	被害状況
左京区	非住家	一部破損	外壁崩落（敷地内へ移動済）
東山区	住家	一部破損	瓦落下, 天井のはがれ 1件
	非住家	一部破損	瓦落下3件, 天井の落下1件
山科区	住家	一部破損	瓦落下1件
	非住家	一部破損	瓦破損1件, 瓦落下1件
下京区	住家	一部破損	瓦落下1件
南区	住家	一部破損	一部破損3件
	非住家	一部破損	一部破損8件
洛西	住家	一部破損	雨水管破損1件, 水道管破裂2件
	非住家	一部破損	一部破損1件, ガス管破裂1件
伏見区	住家	一部破損	一部破損6件
	非住家	一部破損	一部破損3件
深草	住家	一部破損	一部破損7件
	非住家	一部破損	一部破損2件
醍醐	非住家	一部破損	一部破損2件
合計			46件

(3) 施設被害（エレベータの停止は除く）

施設名	被害状況
第一市場（青果棟）	天井一部剥離
市立深草幼稚園	窓ガラス一部破損
洛水高校	校舎外壁損傷
ウィングス京都	施設内天井一部落下
美術館	別館2階のルーバー天井10枚程度落下
伏見桃山城運動公園	大天守閣の屋根瓦落下
ハンナリーズアリーナ	天井からボルト落下
市立芸術大学	窓ガラス一部破損
京都老人ホーム	86歳男性利用者, エレベータの閉じ込め→エレベータ 管理会社により救出済み, 窓ガラス等一部破損
青少年科学センター	窓ガラス一部破損
桂授産園	パイプ破損, 水漏れ発生
新山科浄水場本館	窓ガラス一部破損
牛尾山法厳寺境内	地割れ発生

グランドール四条烏丸	エレベータ停止及び閉じ込め→消防局により救出済み
東本願寺社務所	瓦ずれ（落下危険なし）
泉山幼稚園保育部どんぐり	壁にひび、瓦の落下もあり
羽束師保育園，こが保育園，おかもと保育園，光の子保育園	壁にひび
城南第二保育園	園庭と建物の間に亀裂
にじの木保育園藤森ルーム	入口自動ドアにゆがみ（開閉は可能）
ラクセーヌ	センターコート天井材ガラス落下
東部文化会館	5センチ程度のコンクリート片落下
大原野児童館	育成室の壁に亀裂
横大路保育園，下鳥羽保育園，神川保育園，まごころ保育園	建物に亀裂，剥離等
二の丸保育園	ガラス破損
月見ヶ丘こどもの家	ガラス破損
大覚寺保育園	2階の窓落下
たかせ保育園	門扉にゆがみ
つばみ保育園	庭木・コンクリートのめくれ
ももやま白菊保育園	天井剥離
重心型児童発達支援バンブー，重心型放課後等デイサービスバンブー	建物2階に2ヶ所亀裂
子ども体育館	天井からモルタル様の破片が落下
白菊こども園	玄関壁タイル剥離

(4) 道路被害

11件

府道	新町淀停車場線	民地の外壁が道路上に倒壊（対応済み）
府道	伏見向日線	民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み）
市道	吉祥院西経4号線	民地の壁が道路上に倒壊（対応済み）
市道	深草緯104号線	民地ブロック塀が道路上に倒壊（対応済み）
市道	壬生道	民家の瓦が道路上に落下（対応済み）
市道	牛尾道	通行止め
市道	大塚勧修寺線	ブロック塀ぐらつき（バリケード設置）
里道	清水里0006号	道路陥没（産寧坂付近）（上下水道局で対応）
里道	西野里0017号	境内地の地割れにより全面通行止め
その他	桂川駅自由通路	西側階段のガラス破損（撤去完了）
準用河川	下狩川	石積の目地が開いている（5センチ）

阪神高速道路，名神高速道路の通行止めは解除済み

(5) ライフライン被害

伏見稲荷付近で40ミリの水道引き込み管損傷

市域停電なし，ガス供給停止なし

市バス（69号系統）の迂回運行は終了し，通常運行再開

市営地下鉄は通常運行再開済み（近鉄線との相互乗り入れについては運行停止中），

J R，阪急京都線は一部運行見合わせ中 京阪，近鉄については運行再開

にごり水発生

※伏見区の（東西）国道24号～東高瀬川，（南北）宇治川～津知橋通りの範囲

(6) 文化財等の被害状況

安井金毘羅宮の石鳥居の一部落下

泉涌寺の唐門の瓦落下

大覚寺漆喰壁ひび割れ多数

旧武徳殿外壁ひび割れ

(7) 文教施設被害

区分	件数	内容
学校施設	21件	外壁，天井等の損傷（ひび割れ，剥離等）
	10件	ガラス等破損
	16件	その他

(8) その他状況

市立学校（幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び総合支援学校）全校休校

※登校済みの生徒，児童については順次下校

市立保育所 通常預かり

市立芸術大学一日休講

(9) 原子力発電所等の被害状況

大飯原発，高浜原発異常なし

3 避難所の状況（18日17:00現在）

開設中の避難所なし