

(お知らせ)

平成30年6月20日
(9時00分現在)
京都市災害対策本部
(行財政局防災危機管理室)
T e l 212-6792

地震(平成30年6月18日7時58分発生)に伴う被害状況等について(第8報)

1 地震の発生状況(京都市内最大震度3以上)及び本市の活動状況

発生日時		地震発生状況	本市の活動状況
6月18日	7時58分	地震発生(市内最大震度5強)	京都市災害対策本部設置 第3号体制
〃	17時30分	—	第1号体制に切替え
6月19日	0時31分	地震発生(市内最大震度4)	—
〃	4時53分	地震発生(市内最大震度3)	—
〃	7時52分	地震発生(市内最大震度3)	—

【6月18日7時58分に発生した地震の概要】

- ・発生日時 平成30年6月18日7時58分頃
- ・震源地名 大阪府北部
- ・震源の深さ 約13km
- ・規模 マグニチュード6.1
- ・京都市内各地の地震

震度	観測地点
5強	中京区河原町御池, 西京区大枝, 伏見区向島, 伏見区久我
5弱	西京区樫原, 伏見区竹田, 伏見区醍醐, 伏見区淀
4	北区紫竹, 上京区藪ノ内町, 上京区今出川御前, 左京区田中, 中京区西ノ京, 東山区清水, 山科区安朱川向町, 山科区西野, 下京区河原町塩小路, 南区西九条, 右京区太秦, 右京区嵯峨, 右京区嵯峨嵯原, 右京区京北周山町
3	北区中川, 左京区鞍馬, 左京区花脊, 左京区岩倉, 左京区大原
2	左京区広河原能見町

- ・京都市外各地の震度(最大震度6弱)

震度	観測地点
6弱	大阪府: 大阪市北区, 高槻市, 枚方市, 茨木市, 箕面市

- ・最大震度別地震回数(6月20日9時現在)

最大震度	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	合計
発生回数	20	11	3	1	0	0	1	36

2 被害の概要

(1) 人的被害

被害区分	合計	行政区	被害状況
重傷	1 人	伏見区	60 代女性, 自宅で左足第 5 指を骨折
軽傷	8 人	東山区	81 歳女性, 右肩打撲 (ベッドから落下)
		山科区	30 代男性, バイク運転中地震の揺れにより転倒し, 打撲
		下京区	20 代男性, 自宅で右足第 2 指切創
			69 歳女性, 自宅でつまづき左ひざのじん帯を負傷
		右京区	53 歳男性, 自宅で前額部切創
		西京区	30 代男性 床にあった破損食器による足裏の裂傷
			70 代男性 落下した食器による足の打撲
		伏見区	70 歳女性, 自宅で地震に驚いたペットに噛まれた
その他	4 人	山科区	17 歳女性, 地震のため J R 山科駅で停車中の列車内で気分不良
			34 歳女性, 地震のため J R 山科駅で停車中の列車内で気分不良
		伏見区	17 歳女性, 地震のため京阪墨染駅で停車中の列車内で気分不良
			18 歳女性, 地震のため京阪中書島駅で停車中の列車内で気分不良

(2) 建物被害

ア 住家（現実に居住のため使用している建物）

被害区分	合計	行政区	被害状況
一部破損	37 件	東山区	瓦落下, 天井のはがれ 1 件
		山科区	瓦落下 2 件
		下京区	瓦落下 1 件
		南区	一部破損 3 件
		右京区	ドア変形 1 件, 瓦落下 1 件
		西京区	雨水管破損 1 件, 水道管破裂 2 件, 外壁等のひび 1 件
		伏見区	一部破損 24 件

イ 非住家（公共建物等）

被害区分	合計	行政区	施設名称	被害状況
一部破損	25 件	左京区	京都市美術館	別館 2 階のルーバー天井 10 枚程度落下 <u>(処置済)</u>
			こども体育館	天井からモルタル破片落下
			武道センター	本館主競技場（天井パネル 8 枚+金属フレーム落下, 10 枚落ちかけ） 弓道場（平安神宮側屋根からの落下物で波板パネル割れ）
		中京区	ウィングス京都	施設内天井一部剥離
		下京区	第一市場（青果棟）	天井一部剥離
			東本願寺社務所	瓦ずれ（落下危険なし）
		南区	吉祥院地域体育館	アリーナ天井の隙間からモルタル粉落下
			ヘルスピア 2 1	2 階プール天井から鉄片（塗装片）落下, 3 階ジム天井から塗料落下
			消防学校	廊下歪み, 壁にひび
			消防活動総合センター	プール施設溶接部の剥離により漏水
		右京区	ハンナリーズアリーナ	天井からボルト落下
		山科区	新山科浄水場本館	窓ガラス一部破損
			牛尾山法厳寺境内	地割れ発生
			東部文化会館	5 センチ程度のコンクリート片落下
			山科区役所	窓ガラス, 外壁, 天井等破損
		西京区	ラクセーヌ	センターコート天井材ガラス落下
			大枝文化会館	石垣に亀裂, 壁一部崩落等
			<u>洛西総合庁舎</u>	<u>膨張水槽破損</u> <u>給水圧送ポンプ動作不良</u>
		伏見区	伏見桃山城運動公園	大天守閣の屋根瓦落下
			横大路運動公園	体育館前タイル破損 観覧席火災感知器が外れかけている
			竹田駅	駅舎通路の天井材が一部落下
			市交通局車両工場	検車棟の外壁が一部落下
			市交通局自動車整備工場	壁の破片, 天井材が一部落下
			市交通局研修所	壁の破片が一部落下
			城南宮	鳥居落下のおそれ

ウ 非住家（その他）

被害区分	合計	行政区	被害状況
一部破損	25 件	左京区	外壁崩落（敷地内へ移動済）1 件
		東山区	瓦落下 3 件，天井の落下 1 件
		山科区	瓦破損 1 件，瓦落下 1 件，外壁落下 1 件
		南区	一部破損 5 件
		西京区	一部破損 1 件，ガス管破裂 1 件，瓦破損 1 件
		伏見区	一部破損 9 件

(3) 道路被害

区分	道路名称	被害状況
府道	新町淀停車場線	民地の外壁が道路上に倒壊（対応済み）
	伏見向日線	民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み）
	小塩山大原野線	道路上への倒木，落石，崩土（対応済み）
	渋谷山科停車場線	民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み）
市道	吉祥院西経 4 号線	民地の壁が道路上に倒壊（対応済み）
	深草緯 104 号線	民地ブロック塀が道路上に倒壊（対応済み）
	壬生道	民家の瓦が道路上に落下（対応済み）
	牛尾道	通行止め
	大塚勧修寺線	ブロック塀ぐらつき（バリケード設置）
	城南宮道	通行止め
里道	清水里 0006 号	道路陥没（産寧坂付近）（対応中）
	西野里 0017 号	境内地の地割れにより全面通行止め
その他	桂川駅自由通路	西側階段のガラス破損（撤去完了）
	下狩川（準用河川） 管理用通路	石積の目地が開いている（5 センチ） 管理用道路通行止め

阪神高速道路，名神高速道路の通行止めは解除済み

(4) ライフライン被害

区分	被害状況
水道	伏見稲荷付近で 40 ミリの水道引き込み管損傷（修繕完了）
	伏見区でにぎり水発生（解消済み）
	西京区，伏見区で漏水発生（解消済み）
電気	市域停電なし
ガス	市域ガス供給停止なし
市バス	市バス（69 号系統）の迂回運行は終了し，通常運行再開
鉄道	市営地下鉄は通常運行再開済み（近鉄線との相互乗り入れについても再開）
	J R，京阪，近鉄，阪急 運行再開

(5) 文化財関係被害

区分	発生場所	内容
重要文化財	旧武徳殿	漆喰壁にひび割れ
	旧真宗信徒生命保険株式会社 本館（本願寺伝道院）	八角ドーム内天井が一部落下 2 階扉金物の破損
	三十三間堂（妙法院）	木造千手観音立像 43 軀部材外れ
名勝	並河家庭園	灯籠の上部が落下
国指定史跡	本願寺	北小路堀の棟積瓦（約 2m）が落下
	大覚寺御所跡	建物各所の漆喰壁にひび割れ多数
その他	安井金毘羅宮	石鳥居の一部落下
	泉涌寺	唐門の瓦落下

(6) 文教施設被害

区分	合計	内容
学校施設	84 件	一部破損（外壁，天井，ガラス破損等） 市立幼稚園 5 件，市立小学校 45 件，市立中学校 17 件， 市立高等学校 4 件，市立総合支援学校 4 件，市立大学 1 件， 元市立学校 7 件，府立高等学校 1 件
その他	4 件	一部破損（天井，ガラス破損等） 青少年科学センター1 件，図書館 3 件

- ・市立学校（幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び総合支援学校）全校休校（6 月 18 日）
※登校済みの生徒，児童については順次下校。6 月 19 日から再開。
- ・市立芸術大学 一日休講（6 月 18 日）
※6 月 19 日から再開
- ・市立学校（幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び総合支援学校）に対して，敷地内の
ブロック塀等の緊急点検を指示

(7) 医療施設

区分	合計	内容
病院	1 件	桃陽病院一部破損（内壁破損）

(8) 福祉施設被害

区分	合計	内容
児童 福祉施設	46 件	一部破損（壁，瓦，天井，ガラス破損等） 保育所 21 件，児童館 13 件，福祉型児童発達支援センター3 件， 放課後等デイサービス 5 件，その他 4 件
高齢者 福祉施設	1 件	一部破損（ガラス破損） 老人ホーム 1 件
障害者 福祉施設	1 件	一部破損（パイプ破損，水漏れ発生） 授産施設 1 件

- ・市立保育所 通常預かり

(9) 原子力発電所等の被害状況

大飯原発，高浜原発異常なし

3 避難所の状況

開設中の避難所なし