

(お知らせ)

平成31年1月7日
京都市行財政局
(防災危機管理室)

平成30年台風第21号及び大雨警報(9月7日, 9月9日発表)等に伴う
被害状況等について(第21報)(平成30年末現在)

1 人的被害(33人)(±0人)

重傷者: 1人, 軽傷者: 32人

2 建物被害(7,593棟)(+757棟)

(1) 住家被害: 全壊4棟(左京区, 右京区), 半壊18棟(北区, 南区, 右京区, 西京区),
一部破損7,093棟(右京区1,689棟, 伏見区1,586棟 等),
床上浸水2棟(北区, 右京区)

(2) 非住家被害

公共建物: 一部破損19棟(区役所支所, 出張所, 京都駅 等)

その他: 全壊6棟(空き家, 事務所), 半壊3棟(事務所, 作業場),
一部破損448棟(事業所, 空き家 等)

3 道路被害等

規制中の道路: 5件(−1件)

4 農林水産被害

農作物: 43.36ha(柿, ぶどう, ネギ, キャベツ, 小松菜, なす等)(±0ha)

農地: 3箇所(畦畔崩壊)(±0箇所)

農業用施設: 236箇所(倉庫, ビニールハウス, 取水施設等の破損)(±0箇所)

森林: 543箇所(倒木)(±0箇所)

林業用施設: 87箇所(林道への倒木, 寒冷紗用単管枠の倒壊)(±0箇所)

5 文化財関係被害(172件)(±0件)

(1) 有形文化財(建造物): 115件

(2) 有形文化財(美術工芸品): 6件

(3) 記念物: 42件

(4) その他: 9件

6 スポーツ施設被害(40件)(±0件)

体育館, 運動公園等において倒木, 屋根材やフェンスの一部破損等

7 福祉施設被害(251件)(±0件)

(1) 総合福祉施設: 2件

(2) 高齢者福祉施設: 17件

(3) 障害者福祉施設: 26件

(4) 児童福祉施設等: 194件

(5) その他: 12件

8 停電情報

京都市内の停電はすべて復旧済み

1 被害状況

(1) 人的被害（33人）（±0人）

被害区分	合計	北区	上京区	左京区	中京区	東山区	山科区	下京区	南区	右京区	西京区	洛西	伏見区	深草	醍醐
重傷者	1人										1				
軽傷者	32人	4	1		4		1	5		6	8	2		1	

(2) 建物被害（7,593棟）（+757棟）

ア 住家被害

被害区分	合計	北区	上京区	左京区	中京区	東山区	山科区	下京区	南区	右京区	西京区	洛西	伏見区	深草	醍醐
全壊	4棟			3						1					
半壊	18棟	1							5	10	2				
一部破損	7093棟	514	342	380	345	97	183	307	445	1689	793	412	1161	216	209
床上浸水	2棟	1								1					

イ 非住家被害（公共建物）

被害区分	合計	行政区	名称
一部破損	19棟	北区 1棟	京都市交響楽団練習場
		上京区 1棟	上京区総合庁舎
		左京区 6棟	大原出張所，八瀬出張所，東北部クリーンセンター，京都コンサートホール，美術館別館，美術館附属棟
		中京区 2棟	京都芸術センター，市立病院駐車場内
		東山区 1棟	円山公園音楽堂
		下京区 2棟	中央卸売市場第一市場，京都駅
		南区 1棟	中央食肉市場
		右京区 3棟	下町公民館，黒田基幹集落センター，辻区公民館
		伏見区 1棟	呉竹文化センター
		深草 1棟	深草支所

ウ 非住家被害（その他の建物）

被害区分	合計	北区	上京区	左京区	中京区	東山区	山科区	下京区	南区	右京区	西京区	洛西	伏見区	深草	醍醐
全壊	6棟	1								5					
半壊	3棟									3					
一部破損	448棟	50	17	21	65	19	13	31	38	74	17	11	77	8	7

(3) 道路被害等（平成 30 年末現在）

区分	規制中※	規制解除	合計
崩土	0 件	1 件	1 件
倒木	5 件	53 件	58 件
その他	0 件	2 件	2 件
合計	5 件	56 件	61 件

※ 内容に記載がない場合は全面通行止め

【崩土】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
市道	星谷線	右京区京北細野町		○

【倒木】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
市道	加茂街道	北区紫竹上長目町 他		○
市道	上鳥羽経 6 7 号線	南区上鳥羽塔ノ森上河原		○
国道	3 6 7 号	三宅橋～左京区大原小出石町		○
国道	1 6 2 号	右京区梅ヶ畑高鼻町～北区中川中山		○
		右京区京北弓削町 ※片側交互通行	○	
国道	4 7 7 号	左京区大原小出石町～左京区鞍馬本町		○
		右京区京北井戸町～左京区鞍馬本町		○
府道	西陣杉坂線 (府道 3 1 号線)	北区大宮釈迦谷～北区中川中山		○
府道	下鴨大津線 (府道 3 0 号線)	左京区北白川仕伏町～左京区北白川重石町		○
市道	日吉南通	東山区今熊野日吉町		○
府道	京都京北線 (府道 6 1 号線)	北区十三石山		○
		右京区上弓削町～右京区京北井戸町		○
市道	三条通	山科区日ノ岡夷谷町		○
府道	渋谷街道	東山区清閑寺池田町		○
市道	鏡石通	北区衣笠鏡石町 他		○
府道	雲ヶ畑下杉阪線 (府道 1 0 7 号)	北区真弓善福～北区杉阪都町		○
市道	鷹峯 3 号線	北区鷹峯光悦町		○
市道	千束御室線	北区大北山鷹峯町		○
市道	大宮 5 号線	北区大宮釈迦谷		○
市道	西賀茂 3 5 号線	北区西賀茂角社町		○
府道	上黒田貴船線 (府道 3 6 1 号線)	貴船神社奥宮～芹生峠		○
府道	京都広河原美山線 (府道 3 8 号線)	左京区鞍馬本町（鞍馬温泉～花脊峠）		○
		左京区広河原尾花町佐々里峠～左京区花脊大布施町		○

市道	二ノ瀬市原線	左京区鞍馬二ノ瀬町		○
市道	山科日ノ岡経12号線	山科区日ノ岡夷谷町		○
市道	山科西野山経61号線	山科区西野山中鳥井町		○
市道	渋谷蹴上線 (東山ドライブウェイ)	東山区今熊野阿弥陀ヶ峯町～山科区日ノ岡夷谷町		○
市道	山科日ノ岡経5号線	山科区日ノ岡夷谷町		○
市道	山科勸修寺経91号線	山科区勸修寺北大日町		○
市道	山科安朱経8号線	山科区安朱屋敷町		○
市道	山科西野緯3号線	山科区岸ノ下町		○
市道	清閑寺緯2号線	東山区清閑寺池田町		○
市道	木屋町通	下京区和泉屋町		○
府道	京都日吉美山線 (府道50号線)	右京区嵯峨鳥居本深谷町～嵯峨越畑南ノ町		○
市道	松尾嵐山緯68号線	西京区中尾下町～西京区元録山町		○
府道	沓掛西大路五条線	西京区檜原秤谷町		○
府道	久多広河原線 (府道110号)	左京区広河原杓子屋町～左京区久多川合町		○
府道	麻生古屋梅ノ木線 (府道781号)	左京区久多下ノ町		○
府道	佐々里井戸線 (府道370号線)	右京区京北小塩町		○
府道	中地熊田線 (府道365号線)	右京区京北下熊田町～右京区京北明石町		○
市道	小野郷1号線	北区大森中山		○
市道	中川1号線	北区中川東山	○	
市道	西賀茂3-1号線	北区西賀茂妙見堂 他	○	
市道	今熊野経14号線	東山区今熊野剣ノ宮町		○
市道	梅津緯61号線線	右京区梅津南町		○
市道	嵯峨経184号線	右京区天龍寺芒ノ馬場町 他		○
市道	嵯峨緯128号線	右京区天龍寺芒ノ馬場町 他		○
市道	花脊1号線	左京区花脊原地町		○
市道	松尾嵐山経66号線	西京区嵐山西一川町		○
市道	桃山緯86号線	伏見区桃山町三河～伏見区桃山町駿河		○
市道	八幡宮清田線	右京区京北上中町		○
府道	醍醐大津線 (府道782号線)	宇治市東笠取～伏見区醍醐三ノ切		○
市道	上賀茂経13号線	北区上賀茂狭間町～北区上賀茂ヶシ山		○
市道	小栗栖経39号線	山科勸修寺御所ノ内町～伏見区小栗栖牛ヶ淵町		○
市道	牛尾道	山科区小山長尾		○
市道	山合線	右京区京北下宇津町奥川原～右京区京北下宇津町大山	○	
府道	宮ノ辻神吉線 (府道363号線)	右京区京北細野町～市境 (倒木及び土砂崩落)	○	
市道	八瀬223号線	左京区八瀬近衛町		○

【その他】

種別	道路名称	内容	規制 中	規制 解除
市道	中久世経6号線	小屋が道路上に倒壊 南区久世中久世二丁目		○
府道	宇多野嵐山山田線	渡月橋上の欄干倒壊、歩道通行止め 西京区嵐山中尾下町～右京区嵯峨天龍寺造路町		○
市道	久世高田1号線	バス停の屋根が飛散 南区久世高田町 ※通行規制がなかったもの		

(4) 農林水産被害

区分	合計	被害状況
農作物	43.36ha	柿、ぶどう、ネギ、キャベツ、小松菜、なす等 中京区0.2ha、山科区10.1ha、南区2.2ha、右京区3.6ha、 西京区24.46ha、伏見区2.8ha
農地	3箇所	畦畔崩壊 右京区3箇所
農業用施設	236箇所	倉庫、ビニールハウス、取水施設等の破損 北区49箇所、左京区47箇所、中京区4箇所、山科区5箇所、 下京区4箇所、南区9箇所、右京区74箇所、西京区27箇所、 伏見区17箇所
森林	543箇所	倒木 北区24箇所、左京区160箇所、山科区1箇所、右京区330箇所、 西京区27箇所、伏見区1箇所
林業用施設	87箇所	林道への倒木 北区11箇所、左京区27箇所、右京区47箇所、西京区1箇所 寒冷紗用単管枠の倒壊 左京区1箇所
山腹崩壊	1箇所	北区小野笠谷

(5) 文化財関係被害（172件）（±0件）

区分	合計	行政区	対象物	被害の概要等
有形文化財 (建造物) 国宝	11件	北区	大徳寺方丈及び玄関	・背面雲門庵の檜皮がめくれ、東妻面木 連格子が破損し一部脱落、瓦が一部落 下、正面中央欄間落下
		上京区	大報恩寺 本堂	・強風等による檜皮のめくれ
			北野天満宮本殿	・拝殿部分妻板、破損
		中京区	二条城 二ノ丸御殿	・遠侍の屋根降棟で瓦落下、各所で破風 飾り金具落下
		東山区	知恩院山門	・扉の破損
		下京区	本願寺御影堂	・妻板壁の破損
		右京区	仁和寺 金堂	・下部（正面西端）外れ、横猿金物の破 損多数
		伏見区	醍醐寺金堂	・瓦が一部破損
			醍醐寺五重塔	・四層南西隅巴浮き上がり相輪風鐸落下

有形文化財 (建造物) 重要文化財	81 件		醍醐寺薬師堂	・倒木により檜皮葺破損，妻熨斗瓦落下
			三宝院殿堂表書院	・南面屋根下棟瓦の落下
		北区	大徳寺仏殿	・南東降棟の瓦がめくれる
			大徳寺勅使門	・樹木折損により北西隅檜皮が破損，扉軸が破損
			龍源院本堂	・西面檜皮が一部破損，竹ノ節欄間落下，襖亀裂破
			平野神社本殿	・檜皮めくれ
			瑞峯院本堂	・襖絵及び杉戸の破損
		上京区	京都府庁 旧本館	・ガラス窓の一部破損，バルコニー扉の蝶番破損等
			報土寺 本堂	・屋根瓦を破損
			北野天満宮西廻廊	・檜皮が一部めくれる，箱棟一部破損
			冷泉家住宅	・土塀丸瓦が一本破損
			同志社有終館	・北面の一部鉄板葺が野地ごとめくれ，落下
		左京区	清風荘 主屋	・建具，天井等の破損
			旧三井家下鴨別邸	・煉瓦塀の瓦破損
			知恩寺御影堂	・降棟が大部分落下
			知恩寺釈迦堂	・降棟瓦落下
			知恩寺阿弥陀堂	・降棟瓦落下
			聖護院書院	・こけらめくれ，瓦落下により雨漏り
			知恩寺御廟	・石塔破損落下
			金戒光明寺三重塔	・瓦が一部落下，相輪露盤傾く
			眞正極樂寺（真如堂）本堂	・瓦一部落下
		中京区	二条城 鳴子門	・扉破損
			二条城 土蔵（米蔵）	・南東隅鬼瓦落下
			二条城 東南隅櫓	・瓦落下
			小川家住宅主屋	・土戸塗土落下
			小川家住宅東土蔵	・東面の漆喰が剥落
			小川家住宅西土蔵	・軒塗土落下，ガラス窓割れる
			旧日本銀行京都支店	・塔屋ガラリ落下，棟覆い銅板飛散，スレート一部落下
		東山区	旧帝国京都博物館 本館	・屋根銅板が破損
			旧帝国京都博物館 表門	・屋根銅板が破損（2箇所）
			八坂神社 本殿	・正面水切り銅板が半分ほどめくれる
			泉涌寺 仏殿	・瓦一部落下
			清水寺三重塔	・受平瓦（初重，二重東西西南端部）がまくれ上がり，割損
			清水寺鐘楼	・留蓋（北東隅）の割損，飛散
			地主神社本殿	・檜皮一部破損
			地主神社拝殿	・建物傾斜，檜皮一部破損
			東福寺二王門	・漆喰壁の剥落

			東福寺東司	・利根丸瓦の落下
			東福寺禅堂	・南妻懸魚の鰭が落下，利根丸瓦の落下
			東福寺常楽庵客殿（普門院）	・南妻面の木連格子，破損落下
			東福寺常楽庵塔司寮（書院）	・棟積，雁振瓦等破損，落下
			知恩院大方丈	・西妻面木連格子の破損
			知恩院小方丈	・欄間が外れ，破損
			知恩院大庫裏	・棟瓦等の破損
			知恩院小庫裏	・棟瓦等の破損
			知恩院経蔵	・倒木による軒瓦破損
			良正院本堂	・棟瓦の破損
			良正院表門	・棟瓦の破損
			養源院客殿	・瓦落下
			高台寺霊屋	・檜皮葺の一部剥離
			高台寺表門	・瓦一部落下
		山科区	勧修寺書院	・壁漆喰の剥落
		下京区	本願寺虎之間	・檜皮葺の一部破損
			本願寺阿弥陀堂門	・檜皮葺の一部破損
			旧真宗信徒生命保険株式会社本社（本願寺伝道院）	・棟飾り破損
			龍谷大学北翼	・西妻壁面漆喰壁破損
			龍谷大学南翼	・瓦まくれ上がる
		南区	教王護国寺（東寺）南大門	・瓦一部落下
			教王護国寺（東寺）北大門	・扉框の割け
		右京区	仁和寺 御影堂	・板唐戸金具が破損
			仁和寺 仁王門	・降棟の瓦落下
			仁和寺 南大門	・瓦一部落下
			仁和寺 北大門	・扉框の割け
			大覚寺客殿（正宸殿）	・鴨居，土壁落下＋襖（模写）戸外れる
			大覚寺宸殿	・襖（模写）戸外れる，天井板割れなど破損 妻木連格子破損
			天球院本堂	・隅棟獅子口落下，棟積み崩れ
			妙心寺大方丈	・腰障子破損，樋落下
			妙心寺玄関	・檜皮のめくれ
			妙心寺小方丈附廊下	・こけら葺の剥がれ
			神護寺大師堂	・こけら葺葺き込み銅板めくれ，雨漏り
		西京区	善峯寺多宝塔	・宝鎖（相輪の鎖部分）外れる
		伏見区	御香宮神社本殿	・檜皮がめくれる
			御香宮神社表門	・東大鬼がずれ，周辺の瓦が落下
			三宝院殿堂勅使の間	・南面屋根下棟瓦の落下
			三宝院殿堂庫裏	・南面屋根下棟瓦の落下
			三宝院玄関	・利根丸瓦落下，漆喰上塗り剥落
			三宝院宸殿	・利根丸瓦落下，袖丸瓦落下
			三宝院純浄観	・腰高明障子破損

			宝塔寺本堂	・ 亀腹の漆喰剥落
			宝塔寺四脚門	・ 板扉の破損
			醍醐寺清滝宮本殿	・ 倒木により鬼瓦落下，檜皮葺破損，高欄破損
			醍醐寺開山堂	・ 唐破風檜皮軒先破損
			醍醐寺如意輪堂	・ 両折れ棧唐戸 1 組破損（大），板戸 3 組破損，長押破損落下，鬼銅板ねじれ
有形文化財 （建造物） 国登録文化財	8 件	左京区	京都大学人文科学研究所 附属漢字情報研究センター	・ ステンドガラスの破損
		東山区	旧京都市立有濟小学校 太鼓望楼	・ 屋根破損
			弥栄会館	・ 銅瓦破損
		右京区	仁和寺 宸殿	・ 檜皮のめくれ拡大
			仁和寺 勅使門	・ 扉の彫刻に破損
			仁和寺 霊明殿	・ 建具破損
			仁和寺 黒書院	・ 建具破損
			仁和寺 白書院	・ 降棟瓦破損
有形文化財 （建造物） 市指定・ 登録文化財	15 件	北区	櫻谷文庫 画室	・ ガラス戸破損
		上京区	日本聖公会聖アグネス教会 聖堂	・ 瓦屋根破損
			観音寺 本堂	・ 瓦屋根破損
			宝鏡寺 本堂	・ 瓦屋根破損
		左京区	しこぶち 志古淵神社 本殿	・ 屋根破損
			あやこ 満願寺文子天満宮 拝殿 表門	・ 拝殿倒壊 ・ 表門の毀損
			勝林院本堂	・ 柿葺屋根破損
			檀王法林寺本堂	・ 瓦屋根破損
		中京区	八木家住宅 主屋	・ 瓦及び扉破損
		山科区	毘沙門堂 勅使門	・ 屋根檜皮破損
			かじゅうじ 勧修寺宸殿 本堂	・ 宸殿 瓦落下，本堂 屋根檜皮めくれ
		下京区	長江家住宅 離れ座敷	・ 蔵漆喰壁の一部剥落，瓦破損
			島原大門	・ 扉の開閉不可
		南区	六孫王神社東西廊	・ 屋根破損
		西京区	大原野神社 東西廊	・ 屋根破損
有形文化財 （美術工芸品） 国宝及び 重要文化財	6 件	< 国宝 >		
		右京区	清涼寺木造阿弥陀如来及両脇侍坐像	・ 収蔵庫に倒木，屋根に破損
		< 重要文化財 >		
		上京区	大將軍八神社 木造大將軍神像	・ 収蔵庫の屋根に破損
			大報恩寺 木造釈迦如来像	・ 強風等による檜皮のめくれ
		東山区	木造空也上人立像	・ 収蔵庫の屋根の瓦が剥がれる
		右京区	月輪寺 木造千手観音立像	・ 収蔵庫に倒木，屋根に破損

			大覚寺 障壁画	・収蔵庫に倒木，屋根の軒破損
記念物 (史跡及び名勝)	4 件	<特別史跡及び特別名勝>		
		北区	鹿苑寺（金閣寺）庭園	・倒木多数
		伏見区	醍醐寺三宝院庭園	・茶室枕流亭こけら屋根，土塀瓦屋根き損，高木裂損 ・倒木多数
		<史跡及び名勝>		
		右京区	玉鳳院	・倒木，高塀・通用門棄損
		西京区	嵐山	・渡月橋の欄干が倒れる
記念物 (史跡)	22 件	北区	賀茂別雷神社（上賀茂神社）	・倒木多数。土塀破損
			船岡山	・建勲神社で手水舎倒壊，稻荷社本殿・拝殿倒壊，倒木
			御土居（北野天満宮内）	・倒木
			大徳寺境内	・倒木数本
		上京区	伊藤仁斎宅（古義堂） 跡並びに書庫	・書庫の瓦落下
		左京区	賀茂御祖神社境内（下鴨神社）	・倒木多数
			栗栖野瓦窯	・倒木
			南禅寺境内	・倒木
		中京区	旧二条離宮（二条城）	・南門瓦落下，倒木
			平安宮跡 豊楽院跡	・石垣破損
			神泉苑	・倒木多数
		山科区	山科本願寺跡	・倒木
		下京区	西本願寺 南能舞台の塀	・倒壊
		南区	西寺跡	・大木の枝折れ
			教王護国寺（東寺）境内	・穴門扉損壊，土塀瓦損傷
		右京区	仁和寺御所跡	・倒木
			天塚古墳	・東隣地への倒木
			大覚寺御所跡	・倒木数十本，勅使門屋根損傷
			天塚古墳	・東隣地への倒木
		西京区	天皇の杜古墳	・倒木多数
			檜原廃寺跡	・倒木多数
		伏見区	醍醐寺境内	・倒木
記念物 (市指定史跡)	3 件	西京区	月読神社境内	・倒木により本殿檜皮屋根及び塀破損
			大枝山古墳群	・倒木
		伏見区	羽東師坐高御産日神社境内	・倒木により本殿透塀破損
記念物 (市登録史跡)	1 件	西京区	福西古墳 7 号墳及び 10 号 墳附縄文時代遺物包含層	・倒木
記念物 (名勝)	10 件	<特別名勝>		
		左京区	金地院庭園	・土塀倒壊
		右京区	法金剛院青女滝	・高木裂損，倒木多数
		<名勝>		
		左京区	無鄰菴	・母屋の雨戸が外れ

		東山区		・ 樹木の枝葉が庭園中に散乱
			曼殊院書院庭園	・ 土塀，境内建物建具棄損
			成就院庭園	・ 高木裂損，倒木多数
			円山公園	・ 倒木多数，電柱倒壊
		下京区	涉成園	・ 倒木
			滴翠園	・ 澆花堂茶室こけら屋根き損，清浄亭露地寄付倒壊，旧仏飯所西側の板塀倒壊，鐘楼西側門の傾倒，倒木数本
		右京区	双ヶ岡	・ 倒木数百本
			御室（サクラ）	・ 桜木2本裂損
記念物 (天然記念物)	1 件	北区	深泥池生物群集	・ 倒木多数
記念物 (市指定天然記念物)	1 件	右京区	八幡宮のスギ	・ 大枝落下
重要無形 民俗文化財	1 件	右京区	嵯峨大念仏狂言	・ 専用舞台（嵯峨狂言堂）破損
市環境 保全地区	6 件	左京区	しこぶち 志古淵神社	・ 倒木 ・ 若宮社が倒木による屋根破損，棟折損
			地蔵院	・ 倒木
		右京区	淨住寺	・ 倒木
		西京区	五社神社	・ 観音堂及び地蔵堂の屋根破損
		伏見区	あめのほみこと 天穂日命神社	・ 倒木
			藤森神社	・ 倒木
その他 建物被害	2 件	山科区	奥田分家	・ 屋根瓦飛散
		伏見区	下鳥羽収蔵庫	・ 女子トイレ完全倒壊 ・ 南側フェンスが隣地の駐車場に倒壊， 資材の改修済み

(6) スポーツ施設被害（40件）（±0件）

体育館，運動公園等において倒木，屋根材やフェンスの一部破損等

左京区8件，中京区1件，山科区2件，南区8件，右京区11件，西京区1件，
西京区（洛西）1件，伏見区8件

(7) 公園樹及び街路樹被害（文化市民局が所管する運動公園等を除く）

公園樹	倒木・傾木	2,940 本
	枝折れ	2,786 本
街路樹	倒木・傾木	1,128 本
	枝折れ	5,717 本

(8) 文教施設被害（171件）（±0件）

施設区分	合計	被害状況
学校施設	158 件	一部破損（ガラス破損，屋根材飛散等） 小学校 85 件 北区 9 件，上京区 5 件，左京区 5 件，中京区 5 件，山科区 8 件， 下京区 4 件，南区 7 件，右京区 13 件，西京区 10 件，伏見区 19 件 中学校 35 件 北区 2 件，上京区 3 件，左京区 4 件，中京区 3 件，山科区 4 件， 下京区 1 件，南区 3 件，右京区 4 件，西京区 5 件，伏見区 6 件 小中学校（義務教育学校） 5 件 左京区 1 件，東山区 2 件，南区 1 件，右京区 1 件 高等学校 8 件 北区 1 件，中京区 3 件，東山区 1 件，南区 1 件，伏見区 2 件 総合支援学校 7 件 上京区 1 件，左京区 1 件，東山区 1 件，山科区 1 件，右京区 1 件， 西京区 1 件，伏見区 1 件 閉校施設 17 件 上京区 3 件，左京区 1 件，中京区 2 件，東山区 3 件，山科区 1 件， 下京区 6 件，南区 1 件 大学 1 件 西京区 1 件
幼稚園	3 件	一部破損（ガラス破損，倉庫屋根破損等） 上京区 1 件，伏見区 2 件
その他	10 件	一部破損（ガラス破損，屋根破損等） 図書館 3 件（北区，左京区，南区），ふれあいの杜北学習室（北区）， 京都まなびの街生き方探究館（上京区），京都アスニー（中京区）， 教育相談総合センター（中京区），総合教育センター（下京区）， 青少年科学センター（伏見区），奥志摩みさきの家（三重県）

(9) 医療施設被害（5件）（±0件）

施設区分	合計	被害状況
病院	4 件	一部破損 4 件（ガラス破損等） 北区 1 件，中京区 1 件，右京区 1 件，西京区 1 件
その他	1 件	一部破損 1 件（ガラス破損） 京都市衛生環境研究所（中京区）

(10) 福祉施設被害（251件）（±0件）

施設区分	合計	被害状況
総合福祉施設	2 件	一部破損 2 件（屋根瓦落下，天井の金属片落下等） 下京総合福祉センター（下京区），健康増進センター（南区）
高齢者福祉施設	17 件	一部破損 17 件（屋根破損，柵破損等） 地域包括支援センター 3 件（東山区，下京区，伏見区），老人福祉セン ター 4 件（山科区，南区 2 件，伏見区），老人デイサービスセンター等 6 件（東山区，右京区 4 件，伏見区），老人保健施設等 2 件（山科区，伏

		見区), 京北山国ふるさと園 (右京区), 京都北野病院 (北区)
障害者福祉施設	26 件	一部破損 14 件 (ガラス破損, 屋根破損, 扉破損等) 障害者デイサービスセンター2 件 (西京区 2 件), 発達障害者支援センターかがやき (上京区), 障害者スポーツセンター (左京区), 聴覚言語障害センター (中京区), 夢花咲塾あけぼの (中京区), ジョイント・ほっと (下京区), 西寺育成苑 (南区), 障害者教養文化体育会館 (南区), 就労サポート梅の宮 (右京区), 京北やまぐにの郷 (右京区), 洛西ふれあいの里授産園 (西京区), 大原野の杜 (西京区), 横大路学園 (伏見区), グループホームさくらⅢ (北区), 醍醐和光寮 (伏見区) はあとの会 (左京区), サポートセンターえのき (伏見区), ハッピーハウス葵 (左京区), 京都自立支援センターフューチャー南支店 (南区), デイセンターふらっと (上京区), 成望館 (南区), 就労サポートきらら (左京区), 南部障害者地域生活支援センターあいりん (伏見区), 太陽の家 (南区), 地域の家本棟 (北区)
児童福祉施設等	194 件	一部破損 194 件 (ガラス破損, 屋根破損, フェンス破損等) 児童館 27 件 (北区 2 件, 左京区 3 件, 山科区 2 件, 下京区 1 件, 南区 5 件, 右京区 3 件, 西京区 2 件, 伏見区 9 件), つどいの広場 5 件 (上京区, 中京区, 下京区, 伏見区 2 件), 児童養護施設等 6 件 (北区, 上京区, 左京区, 東山区, 西京区 2 件), 母子生活支援施設 2 件 (山科区, 右京区) 障害児入所施設 1 件 (北区), 保育園等 138 件 (北区 5 件, 上京区 9 件, 左京区 12 件, 中京区 12 件, 東山区 4 件, 山科区 6 件, 下京区 3 件, 南区 13 件, 右京区 24 件, 西京区 21 件, 伏見区 29 件), 認定こども園 14 件 (北区 3 件, 左京区 2 件, 山科区 2 件, 右京区 1 件, 西京区 1 件, 伏見区 5 件), 児童福祉センター1 件 (上京区)
その他	12 件	一部破損 11 件 (屋根破損, フェンス破損, 墓石倒壊等) 市営大日山墓地 (左京区), 静原キャンプ場 (左京区), 旧こころの健康増進センター (中京区), 動物愛護センター支所 (西京区), 青少年活動センター5 件 (北区, 中京区, 山科区, 南区, 伏見区), 旧児童館 1 件 (西京区) こども体育館 1 件 (左京区) その他 1 件 (ドッグランのフェンス屈曲) 動物愛護センター (南区)

(11) 市営交通関係被害 (25 件) (±0 件)

ア 市バス関係

区分	合計	被害状況
バス車両	3 件	ガラス割れ等 (80 号系統, 110 号系統, 205 乙系統)
停留所	11 件	テント破損, 広告落下, 標識柱転倒等 (四条御前通 (西行), 七条御前通 (東行), 四条大宮 (東行西詰) 等)
営業所等	7 件	倒木, 雨漏り等 (西賀茂営業所, 錦林出張所, 自動車整備工場等)

イ 地下鉄関係

区分	合計	被害状況
駅施設	4 件	隣接ビルの扉故障 (北山駅), サインパネル外れ等 (北大路駅, 五条駅) 天井ボードの剥落 (太秦天神川駅)

(12) 上下水道施設被害

ア 水道施設

停電により断水：北区（中川，小野郷），左京区（貴船，静原），右京区（高雄，長刀，宕陰），伏見区（桃山，稻荷山）

復電により復旧：北区（中川，小野郷），左京区（貴船，静原），右京区（高雄，長刀，宕陰），伏見区（桃山，稻荷山）

イ 下水道施設

京北地域，山間地域において，マンホールポンプが停止。発動発電機を用いてマンホールポンプを稼働させるとともに，バキューム車による浚渫作業を実施。

全て復旧済み。

(13) 停電情報（関西電力ホームページ（9月21日 9:00 現在））

京都市内の停電は全て復旧済み

(14) 情報インフラ被害（10月31日 9:00 現在）

ア 携帯電話の通信障害（本市整備分）

本市整備の携帯電話基地局30箇所のうち，左京区2箇所（久多川合町，広河原能見町）について移動基地局車の配置等により仮復旧状態であったが，全基地局が復旧済み。

イ 地上デジタル放送の通信障害

共聴施設（民設）により地上デジタル放送を受信している久多，花脊，広河原地域及び京北地域の一部においてテレビが視聴できない状況にあったが，復旧済み。

2 避難勧告等の発令状況及び避難者数

(1) 台風第 21 号

ア 避難情報の発令状況

行政区	学区等	対象災害	避難勧告	解除	指定緊急避難場所	最大 避難者数
左京区	広河原	土砂災害	4 日 15:45	4 日 17:10	元堰源小学校	11 人

イ 自主的な避難場所開設の状況

行政区	学区等	避難場所	最大避難者数
北区	大宮	大宮小学校	4
	中川	中川自治会館	3
	小野郷	小野郷小・中学校	8
		大森分校	2
左京区	上高野	上高野小学校	2
	修学院	修学院小学校	1
	久多	久多いきいきセンター	9
	八瀬	八瀬小学校	20
	花脊	別所自治会館	0
		花背小中学校	2
	明德	京都きらら幼稚園	2
	葵	葵小学校	1
	川東	天理教河原町大教会	2
	新洞	元新洞小学校	2
	市原野	市原野自治会館	1
	大原	大原小中学校	1
	鞍馬	鞍馬自治会館	15
中京区	城巽	京都堀川音楽高等学校	3
	朱雀第二	朱雀第二小学校	0
	朱雀第八	朱雀第八小学校	2
南区	南大内	南大内小学校	0
	東梅逕	九条中学校ふれあいサロン	2
	九条		
	唐橋	唐橋小学校	3
右京区	南太秦	南太秦小学校	10
	梅津	梅津小学校	1
	水尾	水尾小学校（休校中）	3
	宕陰	宕陰出張所会議室	0
右京区 (京北)	黒田	黒田基幹集落センター	8
	弓削	弓削自治会館	0
	周山	周山中学校	0
	山国	京北第二小学校	25
	宇津	宇津ふれあい会館	6
	細野	細野グリーン会館	0

西京区	松陽	松陽小学校	0
	檜原	檜原中学校	2
西京区 (洛西)	大原野	大原野小学校	6
		上里小学校	3
伏見区	竹田	竹田小学校	5
	板橋	伏見板橋小学校	3
	下鳥羽	下鳥羽小学校	4
	納所	納所小学校	4
	向島	向島小学校	3
	桃山	桃山小学校	5
	桃山東	桃山東文化ホール	0
伏見区 (深草)	稲荷	稲荷小学校	1
	深草	深草小学校	3
伏見区 (醍醐)	池田東	池田東小学校ふれあいサロン	1
	小栗栖宮山	大受市営団地	3
合計		48 箇所	181 人

(2) 大雨警報（9月7日，9月9日発表）等

ア 避難情報の発令状況

行政区	学区等	対象災害	避難勧告	解除	指定緊急避難場所	最大 避難者数
西京区	大原野	土砂災害	7 日 22:30※	21 日 16:00	高槻市役所檜田支所	3
右京区 (京北)	山国	土砂災害	8 日 4:00	8 日 15:30	京北第二小学校	0
	周山	土砂災害	8 日 4:00	8 日 15:30	周山中学校	0
	宇津	土砂災害	8 日 4:10	8 日 15:30	宇津ふれあい会館	0
	宕陰	土砂災害	8 日 4:45	8 日 15:30	越畑自治会館， 宕陰出張所会議室	1
	弓削	土砂災害	8 日 4:45	8 日 15:30	弓削自治会館	0
合計						4 人

※本市と高槻市にまたがる出灰地域に対して，今後の降雨予想を鑑み，両市で協議のうえ，早期に避難勧告を発令。

イ 自主的な避難場所開設の状況

行政区	学区等	避難場所	最大避難者数
北区	小野郷	小野郷小・中学校	3
右京区	南太秦	南太秦小学校	5
合計		2 箇所	8 人

3 警報等発表期間中の最大時間雨量（上位 5 箇所）

(1) 台風第 21 号

	地点	最大時間雨量	該当日時	(参考) 警報等発表期間中の総雨量
1	花脊	59.5mm	9 月 4 日 14 時台	84.5mm ※1
2	峰床山	42.5mm	9 月 4 日 14 時台	81.0mm
3	西京	38.5mm	9 月 4 日 20 時台	81.5mm
4	修学院	36.5mm	9 月 4 日 21 時台	96.0mm
5	宕陰	35.0mm	9 月 4 日 14 時台	63.0mm ※1
5	京北	35.0mm	9 月 4 日 14 時台	51.5mm ※2

※1 花脊観測所、宕陰観測所については、9 月 4 日 15 時以降停電による欠測のため、15 時までの値

※2 京北観測所については、9 月 4 日 18 時以降停電による欠測のため、18 時までの値

(2) 大雨警報（9 月 7 日、9 月 9 日発表）等

	地点	最大時間雨量	該当日時	(参考) 警報等発表期間中の総雨量
1	京北	46.5mm	9 月 8 日 3 時台	202.0mm
2	〃	34.0mm	9 月 8 日 2 時台	202.0mm
3	中川	27.5mm	9 月 8 日 3 時台	187.0mm
3	峰床山	27.5mm	9 月 8 日 3 時台	125.0mm
5	京北	23.0mm	9 月 10 日 3 時台	202.0mm

4 警報等発表期間中の最大瞬間風速（観測地点：京都地方气象台）

最大瞬間風速：39.4m/s

風向：南

時刻：9 月 4 日 14 時 34 分

5 市立学校の休校等の措置

	9 月 4 日 (火)	9 月 5 日 (水)		9 月 6 日 (木)		9 月 7 日 (金)		9 月 10 日 (月)	
	休校（終日） (全市一律)	休校（終日）	短縮授業	休校（終日）	短縮授業	休校（終日）	短縮授業	休校（終日）	短縮授業
幼稚園	15 園	—	—	—	—	—	—	—	—
小学校	159 校	9 校	2 校	3 校	1 校	3 校	1 校	3 校	—
中学校	67 校	3 校	—	1 校	—	1 校	—	1 校	—
小中学校	6 校	2 校	1 校	1 校	1 校	1 校	—	—	1 校
高等学校	9 校	—	—	—	—	—	—	—	—
総合支援学校	8 校	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	264 校・園	14 校	3 校	5 校	2 校	5 校	1 校	4 校	1 校

※9 月 11 日（火）から全校で通常授業

市立芸術大学についても、9 月 4 日（火）については全日休講、図書館休館

6 市バス及び地下鉄の運行状況

(1) 市バス

9 月 4 日（火） 13 時 45 分以降 全便運行見合わせ
16 時 45 分以降 順次運行再開

(2) 地下鉄

ア 台風第 21 号

烏丸線	9 月 4 日 (火) 14 時 45 分以降 くいな橋～竹田 運行見合わせ 15 時 41 分以降 間引き運転開始 16 時 31 分以降 くいな橋～竹田 運行再開 17 時 51 分以降 通常ダイヤでの運行再開 (地下鉄線と近鉄線の直通運転は中止)
東西線	通常運行 (ただし、地下鉄線と京阪京津線の直通運転は中止、一部の列車のみ運休)

イ 9 月 7 日及び 9 月 9 日の大雨警報

東西線	9 月 8 日 (土) 通常運行 (ただし、地下鉄線と京阪京津線の直通運転は中止、一部の列車のみ運休) ※京阪京津線での倒木のため 9 月 9 日 (日) 通常運行 (ただし、地下鉄線と京阪京津線の直通運転は中止、一部の列車のみ運休) ※京阪京津線での倒木のため
-----	--

参考１ 気象警報等の発表状況及び本市の活動状況

発表日時		警 報				注 意 報			本市の活動状況
		大雨 (浸水)	大雨 (土砂)	洪水	暴風	大雨	洪水	強風	
9 月 3 日	19 時 18 分							●	災害対策本部 (地震に伴う平常体制)
9 月 4 日	6 時 15 分				●	●			災害対策本部 (第 1 号体制)
〃	10 時 14 分	●	●	●	●				
〃	17 時 58 分		●	●	●				
〃	18 時 53 分		●	●				●	
〃	20 時 55 分		●				●	●	
〃	21 時 29 分	●	●	●				●	
〃	23 時 21 分		●				●	●	
9 月 5 日	4 時 10 分					●			災害対策本部 (地震に伴う平常体制)
〃	10 時 15 分	すべての警報, 注意報が解除							
9 月 6 日	20 時 24 分					●			
9 月 7 日	22 時 40 分		●				●		災害対策本部 (第 1 号体制)
〃	23 時 23 分	●	●	●					
9 月 8 日	5 時 53 分		●	●					
〃	10 時 57 分		●				●		
〃	11 時 52 分		●						
〃	16 時 15 分					●			災害対策本部 (地震に伴う平常体制)
9 月 9 日	16 時 10 分	●	●						災害対策本部
9 月 10 日	7 時 48 分		●						(第 1 号体制)
〃	17 時 35 分					●			災害対策本部
9 月 11 日	9 時 33 分	すべての警報, 注意報が解除							(地震に伴う平常体制)

参考2 その他の防災気象情報の発表状況

(1) 土砂災害警戒情報（京都市該当分）

発表日時		気象情報	対象区域
9月4日	15時25分	京都府土砂災害警戒情報 第2号	左京区，右京区
〃	17時00分	京都府土砂災害警戒情報 第3号	(全区域で解除)
9月8日	2時55分	京都府土砂災害警戒情報 第3号	左京区，右京区
〃	3時20分	京都府土砂災害警戒情報 第4号	北区
〃	15時10分	京都府土砂災害警戒情報 第7号	(全区域で解除)

(2) 竜巻注意情報（京都府南部）

発表日時		気象情報	有効時間
9月4日	14時18分	京都府竜巻注意情報 第1号	15時30分まで
〃	15時17分	京都府竜巻注意情報 第2号	16時30分まで
〃	16時30分	(更新なし)	—
〃	20時58分	京都府竜巻注意情報 第3号	22時10分まで
〃	22時10分	(更新なし)	—
9月8日	1時41分	京都府竜巻注意情報 第1号	2時50分まで
〃	2時41分	京都府竜巻注意情報 第2号	3時50分まで
〃	3時50分	京都府竜巻注意情報 第4号	5時00分まで
〃	5時00分	(更新なし)	—

(3) 記録的短時間大雨情報（京都市該当分）

発表日時		気象情報	内容
9月4日	14時58分	京都府記録的短時間大雨情報 第1号	左京区付近で約100mm
9月8日	3時47分	京都府記録的短時間大雨情報 第3号	北区付近で約90mm, 右京区南部付近で約90mm, 右京区北部付近で約90mm