

(お知らせ)

令和 3 年 7 月 3 日
(10 時 26 分現在)
京都市災害対策本部
Tel 222-3210

大雨警報（7月3日0時34分発表）等に伴う被害状況等について【第1報】

1 人的被害
なし
2 建物被害（4 棟）
住 家：一部損壊 1 棟
：床上浸水 1 棟
：床下浸水 1 棟
：床下土砂堆積 1 棟
3 道路被害等
規制中の道路： 1 件

1 気象情報及び本市の活動状況

発表日時		警 報			注意報		本市の活動状況
		大雨 (土砂災害)	大雨 (浸水害)	洪水	大雨	洪水	
7 月 2 日	23 時 43 分				●	●	災害警戒本部設置
7 月 3 日	0 時 34 分		●			●	災害対策本部設置 (第 1 号体制)
〃	1 時 01 分		●	●			－
〃	1 時 45 分	●	●	●			－
〃	5 時 49 分	●				●	－
〃	7 時 38 分	●					
〃	10 時 26 分				●		災害対策本部閉鎖 災害警戒本部設置

2 その他の防災気象情報の発表状況

土砂災害警戒情報

発表日時		気象情報	対象区域
7 月 3 日	2 時 20 分	土砂災害警戒情報第 1 号	北区，左京区，右京区，西京区
〃	5 時 05 分	土砂災害警戒情報第 2 号	北区，左京区，右京区，西京区（解除）

3 人的被害

なし

4 建物被害

【住家被害】

区分	棟数	場所
一部損壊	1 棟	上京区梨木町
床上浸水	1 棟	左京区一乗寺大原田町
床下浸水	1 棟	北区衣笠赤阪町
床下土砂堆積	1 棟	右京区鳴滝音戸山町

5 道路被害等

【基準雨量超過】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
府道	下鴨大津線	左京区北白川仕伏町～左京区北白川重石町（県境）		○

【崩土】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
国道	国道367号 (旧道)	左京区八瀬近衛町～左京区八瀬野瀬町	○	
府道	下鴨大津線	左京区北白川仕伏町～左京区北白川重石町（県境）		○

6 停電情報

発生時刻	行政区	発生件数	復旧済	復旧時刻	停電中	停電原因
7月3日2時33分	中京区	1,083 軒	1,083 軒	5時52分	なし	風や雨の影響

7 避難情報の発令状況及び避難者数

行政区	学区等	対象災害	発令情報		解除	指定緊急避難場所等	最大 避難者数
			(警戒レベル3) 高齢者等避難	(警戒レベル4) 避難指示			
左京区	岩倉北	土砂災害		3日2:50	3日10:26	岩倉北小学校	0
左京区	明德	〃		3日2:50	3日10:26	明德小学校	0
左京区	八瀬	〃		3日3:00	3日10:26	八瀬小学校	0
左京区	上高野	〃		3日3:00	3日10:26	上高野小学校	0
左京区	岩倉南	〃	3日3:25		3日10:26	岩倉南小学校	0
左京区	市原野	〃	3日3:25		3日10:26	市原野会館	0
						市原野小学校	0
左京区	北白川	〃	3日3:25		3日10:26	北白川小学校	2
北区	紫野	〃	3日3:33		3日10:26	紫野小学校	0
北区	大宮	〃	3日3:33		3日10:26	大宮小学校	0
北区	上賀茂	〃	3日3:33		3日10:26	上賀茂小学校	0
北区	金閣	〃	3日3:33		3日10:26	金閣小学校	0
						金閣原谷会館	2
左京区	松ヶ崎	〃	3日3:40		3日10:26	京都工芸繊維大学	0

右京区	高雄	〃	3 日 3:40		3 日 10:26	やまごえ温水プール	0
左京区	修学院	〃	3 日 4:00		3 日 10:26	修学院小学校	1
北区	鷹峯	〃	3 日 4:00		3 日 10:26	鷹峯小学校	0
北区	柊野	〃	3 日 4:00		3 日 10:26	柊野小学校	0
右京区	嵯峨	〃	3 日 4:18		3 日 10:26	嵯峨小学校	0
北区	衣笠	〃	3 日 4:50		3 日 10:26	衣笠福祉会館	0
右京区	宇多野	〃	3 日 4:50		3 日 10:26	宇多野小学校	0
右京区	御室	〃	3 日 5:00		3 日 10:26	御室小学校	0
合計							5

8 大雨・洪水警報発表中の最大時間雨量（上位 5 箇所）

	地 点	最大時間雨量	該当日時	（参考） 3 日 10 時 26 分までの累加雨量
1	比叡山	76.0mm	7 月 3 日 0 時台	164.5mm
2	御室	74.0mm	7 月 3 日 1 時台	132.0mm
3	修学院	72.5mm	7 月 3 日 1 時台	147.0mm
4	嵯峨	66.5mm	7 月 3 日 1 時台	124.5mm
4	右京	66.5mm	7 月 3 日 1 時台	119.0mm

9 その他

天神川左岸（太子道橋上がる約 30 m）において、護岸背面吸出による管理用通路陥没
（幅 1.5 m×長さ 7.5 m）

※ 管理通路全面通行止め