

(お知らせ)

令和 3 年 7 月 5 日
(15 時 30 分現在)
京都市災害警戒本部
Tel 2 2 2 - 3 2 1 0

大雨警報（7 月 3 日 0 時 3 4 分発表）等に伴う被害状況等について【第 3 報】

- 1 人的被害
なし
- 2 建物被害（8 棟）
住 家：一部損壊 1 棟
：床上浸水 1 棟
：床下浸水 4 棟
：床下土砂堆積 1 棟
非住家：床上浸水 1 棟
- 3 道路被害等
規制中の道路： 0 件
- 4 文化財関係被害（2 件）
記念物・史跡：2 件

1 気象情報及び本市の活動状況

発表日時		警 報			注意報		本市の活動状況
		大雨 (土砂災害)	大雨 (浸水害)	洪水	大雨	洪水	
7 月 2 日	23 時 43 分				●	●	災害警戒本部設置
7 月 3 日	0 時 34 分		●			●	災害対策本部設置 (第 1 号体制)
〃	1 時 01 分		●	●			－
〃	1 時 45 分	●	●	●			－
〃	5 時 49 分	●				●	－
〃	7 時 38 分	●					
〃	10 時 26 分				●		災害対策本部閉鎖 災害警戒本部設置
7 月 5 日	10 時 03 分						災害警戒本部閉鎖

2 その他の防災気象情報の発表状況

土砂災害警戒情報

発表日時		気象情報	対象区域
7 月 3 日	2 時 20 分	土砂災害警戒情報第 1 号	北区，左京区，右京区，西京区
〃	5 時 05 分	土砂災害警戒情報第 2 号	北区，左京区，右京区，西京区（解除）

3 人的被害

なし

4 建物被害

【住家被害】

区分	棟数	場所
一部損壊	1 棟	上京区梨木町
床上浸水	1 棟	左京区一乗寺大原田町
床下浸水	4 棟	北区衣笠赤阪町 左京区南禅寺北ノ坊町 右京区龍安寺西ノ川町 右京区嵯峨野開町
床下土砂堆積	1 棟	右京区鳴滝音戸山町

【非住家被害】

区分	棟数	場所
床上浸水	1 棟	左京区一乗寺下り松町

5 道路被害

【基準雨量超過】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
府道	下鴨大津線	左京区北白川仕伏町～左京区北白川重石町（県境）		○

【崩土】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
国道	国道367号 (旧道)	左京区八瀬近衛町～左京区八瀬野瀬町		○
府道	下鴨大津線	左京区北白川仕伏町～左京区北白川重石町（県境）		○
国道	国道367号	左京区八瀬秋元町 【規制なし】		

6 文化財関係被害

文化財区分	文化財等名称	被害内容
記念物・史跡	大宮御土居	幅5m, 高さ4mにわたって表層が地滑り崩落。
	仁和寺御所跡	中門東土塀の足元石垣が幅3m, 高さ2mにわたって崩落。

9 大雨・洪水警報発表中の最大時間雨量（上位5箇所）

	地 点	最大時間雨量	該当日時	(参考) 3日10時26分までの累加雨量
1	比叡山	76.0mm	7月3日0時台	164.5mm
2	御室	74.0mm	7月3日1時台	132.0mm
3	修学院	72.5mm	7月3日1時台	147.0mm
4	嵯峨	66.5mm	7月3日1時台	124.5mm
4	右京	66.5mm	7月3日1時台	119.0mm

10 その他

- ・御室川左岸（太子道橋上がる約30m）において、護岸背面吸出による管理用通路陥没（幅1.5m×長さ7.5m）

※ 管理通路全面通行止め

- ・左京区一条寺御祭田町他

普通河川第二太田川が溢水（道路規制なし）

- ・左京区一乗寺西浦畑町他

普通河川一乗寺川が溢水（道路規制なし）

- ・山科区西野山岩ヶ谷町

高台に建つ民家の敷地を囲う擁壁（高さ約10m）が前傾し、一部に亀裂が入った状態。
同建物に通じる私道の路肩の一部が約22mにわたり、地盤が沈下