

(お知らせ)

令和 3 年 7 月 6 日
(13 時 00 分現在)
行財政局防災危機管理室
Tel 222-3210

大雨警報（7月3日0時34分発表）等に伴う被害状況等について【第4報】

- 1 人的被害
なし
- 2 建物被害（11 棟）
住 家：一部損壊 1 棟
：床上浸水 3 棟
：床下浸水 5 棟
：床下土砂堆積 1 棟
非住家：床上浸水 1 棟
- 3 道路被害等
規制中の道路： 0 件
- 4 文化財関係被害（2 件）
記念物・史跡：2 件
- 5 福祉施設被害(1 件)
社会体育施設：1 件

1 気象情報及び本市の活動状況

発表日時		警 報			注意報		本市の活動状況
		大雨 (土砂災害)	大雨 (浸水害)	洪水	大雨	洪水	
7月2日	23時43分				●	●	災害警戒本部設置
7月3日	0時34分		●			●	災害対策本部設置 (第1号体制)
〃	1時01分		●	●			－
〃	1時45分	●	●	●			－
〃	5時49分	●				●	－
〃	7時38分	●					
〃	10時26分				●		災害対策本部閉鎖 災害警戒本部設置
7月5日	10時03分						災害警戒本部閉鎖

2 その他の防災気象情報の発表状況

土砂災害警戒情報

発表日時		気象情報	対象区域
7月3日	2時20分	土砂災害警戒情報第1号	北区, 左京区, 右京区, 西京区
〃	5時05分	土砂災害警戒情報第2号	北区, 左京区, 右京区, 西京区 (解除)

3 人的被害

なし

4 建物被害

【住家被害】

区分	棟数	場所
一部損壊	1棟	上京区梨木町
床上浸水	3棟	左京区一乗寺大原田町 北区衣笠開キ町(2件)
床下浸水	5棟	北区衣笠赤阪町 左京区南禅寺北ノ坊町 右京区龍安寺西ノ川町 右京区嵯峨野開町 北区衣笠開キ町
床下土砂堆積	1棟	右京区鳴滝音戸山町

【非住家被害】

区分	棟数	場所
床上浸水	1棟	左京区一乗寺下り松町

5 道路被害

【基準雨量超過】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
府道	下鴨大津線	左京区北白川仕伏町～左京区北白川重石町 (県境)		○

【崩土】

種別	道路名称	内容	規制中	規制解除
国道	国道367号 (旧道)	左京区八瀬近衛町～左京区八瀬野瀬町		○
府道	下鴨大津線	左京区北白川仕伏町～左京区北白川重石町 (県境)		○
国道	国道367号	左京区八瀬秋元町 【規制なし】		

6 文化財関係被害

文化財区分	文化財等名称	被害内容
記念物・史跡	大宮御土居	幅 5 m, 高さ 4 m にわたって表層が地滑り崩落。
	仁和寺御所跡	中門東土塀の足元石垣が幅 3 m, 高さ 2 m にわたって崩落。

7 福祉施設被害

区分	施設名称	被害内容
社会体育施設	こども体育館	地下部分に浸水 ※現在は通常通り営業

8 停電情報

発生時刻	行政区	発生件数	復旧済	復旧時刻	停電中	停電原因
7月3日2時33分	中京区	1,083軒	1,083軒	5時52分	なし	風や雨の影響

9 避難情報の発令状況及び避難者数

[illegible]

10 大雨・洪水警報発表中の最大時間雨量（上位5箇所）

	地 点	最大時間雨量	該当日時	（参考）3日10時26分までの累加雨量
1	比叡山	76.0mm	7月3日0時台	164.5mm
2	御室	74.0mm	7月3日1時台	132.0mm
3	修学院	72.5mm	7月3日1時台	147.0mm
4	嵯峨	66.5mm	7月3日1時台	124.5mm
4	右京	66.5mm	7月3日1時台	119.0mm

11 その他

- ・御室川左岸（太子道橋上がる約30m）において、護岸背面吸出による管理用通路陥没（幅1.5m×長さ7.5m）

※ 管理通路全面通行止め

- ・左京区一条寺御祭田町他
普通河川第二太田川が溢水（道路規制なし）

- ・左京区一乗寺西浦畑町他
普通河川一乗寺川が溢水（道路規制なし）

- ・山科区西野山岩ヶ谷町
高台に建つ民家の敷地を囲う擁壁（高さ約10m）が前傾し、一部に亀裂が入った状態。同建物に通じる私道の路肩の一部が約22mにわたり、地盤が沈下