

(お知らせ)

令和 5 年 6 月 5 日
(9 時 4 5 分 現在)
京都市災害警戒本部
Tel 0 7 5 - 2 2 2 - 3 2 1 0

6 月 1 日からの大雨に伴う被害状況等について【第 2 報】

○ 被害状況

被害項目		被害件数	備考（被害の内訳）
道路被害		1 件	道路への崩土 1 件
建物被害	住家被害	0 件	
	非住家被害	4 件	公共施設 3 件 公共施設以外 1 件

○ 通行規制の状況
2 件（現在規制中の路線 1 件）

○ 市立学校の休校措置
3 校（終日休校）

1 気象警報等の発表状況及び本市の活動状況

発表日時	警報				注意報		本市の活動状況
	大雨		洪水	暴風	大雨	洪水	
	浸水害	土砂災害					
6 月 1 日 18 時 32 分					●		災害警戒本部設置
6 月 2 日 6 時 31 分	●	●				●	災害対策本部設置 (第 1 号体制)
6 月 2 日 9 時 53 分	●	●	●				
6 月 2 日 16 時 23 分					●	●	災害対策本部閉鎖 災害警戒本部設置
6 月 3 日 0 時 47 分							災害警戒本部閉鎖

2 被害状況

(1) 人的被害

なし

(2) 建物被害

ア 住家被害

なし

イ 非住家被害

施設区分	被害件数
公共施設	3件
公共施設以外	1件
合計	4件

【内訳（公共施設）】

行政区	建物種別（施設名称）	被害状況
北区	北青少年活動センター	中央階段窓枠、北階段天井と窓枠から雨漏り 屋上倉庫壁面ひび割れから雨漏り
中京区	中央青少年活動センター	スポーツルーム東壁から雨漏り
山科区	山科青少年活動センター	トレーニングルーム東壁から雨漏り

【内訳（公共施設以外）】

行政区	建物種別（施設名称）	被害状況
右京区	倉庫	土砂流入による倉庫損壊

(3) 道路被害

被害区分	発生件数	通行規制の状況		
		規制中（全面）	規制中（一部）	解除
道路への崩土	1件	1件	0件	0件
合計	1件	1件	0件	0件

3 通行規制の状況

(1) 基準雨量超過による通行規制

種別	路線名	規制区間	規制状況	
			規制中	解除
府道	麻生古屋梅ノ木線	京都市左京区久多川合町河合橋 ～京都市境梅ノ木方面		○

(2) 道路への崩土による通行規制

種別	路線名	規制区間	規制状況	
			規制中	解除
市道	山合線	京都市右京区京北下宇津町 ～京都市境（南丹市）	○	

4 市立学校の休校措置

終日休校3校（中学校（夜間部）1校、小中学校1校、定時制高等学校1校）（6月2日）

5 その他

令和5年6月2日、高槻市榎田地域に避難情報が発令されたため、隣接する西京区出灰地域（3世帯6人）に対して、指定緊急避難場所（高槻市役所 榎田支所）の開設を連絡