

令和6年11月2日のからの大雨に伴う被害状況等について【第1報】

○ 被害状況

被害項目		被害件数	備考(被害の内訳)
人的被害		0人	
建物被害	住家被害	0棟	
	非住家被害	1件	公共施設 1件
道路被害		1件	倒木 1件
公共土木施設被害		0件	
福祉施設被害		0件	
農林水産被害		0箇所	
文化財被害		0件	
その他被害		0件	

○ 通行規制の状況

3件(現在規制中の路線 0件)

1 気象警報等の発表状況及び本市の活動状況

発表日時	警報				注意報		本市の活動状況
	大雨		洪水	暴風	大雨	洪水	
	浸水害	土砂災害					
11月2日 3時48分					●		災害警戒本部設置
11月2日 7時53分	●						災害対策本部設置 (第1号体制)
11月2日 11時33分	●	●				●	
11月2日 13時04分	●	●	●				
11月2日 16時30分		●	●				
11月2日 17時50分					●	●	災害対策本部閉鎖 災害警戒本部設置
11月2日 20時11分					●		
11月3日 04時17分							災害警戒本部閉鎖

## 2 被害状況

### (1) 建物被害

#### 非住家被害

施設区分	被害件数
公共施設	1件
合計	1件

#### 【内訳（公共施設）】

行政区	施設名称	被害状況
左京区	京都市国際交流会館	屋内雨漏り（2階吹き抜け天井）

### (2) 道路被害

被害区分	発生件数	通行規制の状況			
		規制なし	規制中（全面）	規制中（一部）	解除
倒木	1件	0件	0件	0件	1件
合計	1件	0件	0件	0件	1件

## 3 通行規制の状況

### (1) 基準雨量超過による通行規制

種別	路線名	規制区間	規制状況	
			規制中	解除
府道	柚原向日線	西京区大原野石作～大原野外畑町		●
市道	松尾嵐山緯68号線	西京区嵐山元禄山町		●

### (2) 倒木による通行規制

種別	路線名	規制区間	規制状況	
			規制中	解除
府道	柚原向日線	西京区大原野石作～大原野外畑町		●