

<報道発表資料>

令和7年8月26日
(9時00分現在)
京都市災害対策本部

令和7年8月25日の大雨に伴う被害状況等について【第1報】

○ 被害状況

被害項目	被害件数	備考(被害の内訳)
人的被害	0人	
建物被害	住家被害	7棟 床上浸水 1棟、床下浸水 6棟
	非住家被害	5件 公共施設 1件、公共施設以外 4件
道路被害	1件	道路冠水 1件
公共土木施設被害	0件	
福祉施設被害	0件	
農林水産被害	0箇所	
文化財被害	0件	
その他被害	0件	

○ 通行規制の状況

0件(現在規制中の路線 0件)

○ 停電

9件(約2,970軒)

1 気象警報等の発表状況及び本市の活動状況

発表日時	警報				注意報		本市の活動状況
	大雨		洪水	暴風	大雨	洪水	
	浸水害	土砂災害					
8月25日 15時37分					●		災害警戒本部設置
8月25日 15時56分	●					●	災害対策本部設置 (第1号体制)
8月25日 16時05分	●		●				
8月25日 19時05分					●	●	災害対策本部閉鎖 災害警戒本部設置
8月25日 20時08分					●		
8月25日 23時31分							災害警戒本部閉鎖

2 その他の防災気象情報の発表状況

【記録的短時間大雨情報】

発表日時	情報種別	対象区域
8月25日 16時47分	記録的短時間大雨情報	中京区
8月25日 16時59分	記録的短時間大雨情報	右京区
8月25日 17時09分	記録的短時間大雨情報	下京区

3 被害状況

(1) 建物被害

ア 住家被害

	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	その他
北区	0棟	0棟	0棟	1棟	0棟	0棟
中京区	0棟	0棟	0棟	0棟	3棟	0棟
右京区	0棟	0棟	0棟	0棟	3棟	0棟
合計	0棟	0棟	0棟	1棟	6棟	0棟

【内訳】

被害区分	被害件数	被害状況
床上浸水	1棟	(北区) 小松原南町1棟 (地下施設への浸水)
床下浸水	6棟	(中京区) 西ノ京三条坊町1棟、西ノ京内畑町1棟、 西ノ京池ノ内町1棟 (右京区) 西院北井御料町1棟、西院久田町1棟、西院乾町1棟

イ 非住家被害

施設区分	被害件数
公共施設	1件
公共施設以外	4件
合計	5件

【内訳 (公共施設)】

行政区	施設名称	被害状況
中京区	市営地下鉄 西大路御池駅	エレベーター浸水

【内訳 (公共施設以外)】

行政区	建物種別	被害状況
上京区	寺社	地下1階天井の漏水
中京区	作業場	床下浸水
中京区	事業所	床下浸水 (屋内駐車場への浸水)
右京区	宿泊施設	床上浸水

(2) 道路被害

被害区分	発生件数	通行規制の状況			
		規制なし	規制中（全面）	規制中（一部）	解除
道路冠水	1件	1件	0件	0件	0件
合計	1件	1件	0件	0件	0件

4 停電

発生日時～復旧日時	行政区	原因	発生軒数
8月25日16時33分～8月25日17時14分	北区	雷の影響	約10軒
8月25日16時33分～8月25日16時34分	北区	雷の影響	約630軒
8月25日16時33分～8月25日16時33分	北区	雷の影響	約590軒
8月25日16時58分～8月25日18時19分	上京区	雷の影響	約280軒
8月25日16時33分～8月25日17時14分	上京区	雷の影響	約140軒
8月25日16時33分～8月25日16時33分	上京区	雷の影響	約30軒
8月25日17時56分～8月25日18時52分	中京区	風や雨の影響	約560世帯
8月25日17時56分～8月25日18時25分	中京区	風や雨の影響	約450世帯
8月25日17時27分～8月25日17時41分	中京区	風や雨の影響	約280世帯

※ 気象警報等の発表かつ災害対策本部（または警戒本部）設置期間中に「風や雨の影響」「雷の影響」「雪の影響」「自然災害の影響」により発生し、発生軒数が判明している停電{参照：停電情報（関西電力送配電株式会社）}

5 その他（参考情報）

京都市中京区において最大1時間降水量102ミリを観測し、観測史上最多となった。

<お問合せ先>

京都市行財政局防災危機管理室 電話番号：075-222-3210